



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 057-2022-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## REPORTE PRELIMINAR 23/04/2022/COER-GOREICA

# REPORTE PRELIMINAR DE ANIEGO POR COLAPSO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA LAS ROSAS, DISTRITO DE PACHACUTEC PROVINCIA DE ICA

En horas de la tarde del día viernes 22 de abril del presente año a horas aproximadamente 18.00 p.m, se suscitó un aniego de aguas servidas en la vía pública en la Provincia de Ica, distrito de Pachacútec, originado por el colapso de la red de alcantarillado, ocasionando por manipulación del sistema para realizar conexiones clandestinas.

**DAÑOS:** NO daños de vivienda, afectación a la vida y salud.

**FAMILIAS AFECTADAS:** NO

**ORIGEN:** Colapso de red de alcantarillado en vía publica

**FUENTE INFORMACION:** Municipalidad Distrital de Pachacútec - Mod. De Operaciones del COEL PACHACUTEC.

### I. UBICACIÓN GEOGRAFICA:

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	ICA
<b>DISTRITO</b>	PACHACUTEC
<b>DIRECCION</b>	Calle Manco Cápac s/n Mz. C Lt. 1
<b>UBIGEO</b>	110105

### II. MAPA SITUACIONAL



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



FUENTE: STDC de la Municipalidad Distrital de Pachacútec.

### III. ACCIONES REALIZADAS

- La Municipalidad a través de la Gerencia de Defensa Civil, tomo conocimiento del hecho, apersonándose aproximadamente a las 18.30 p.m. del día 22 de abril, encontrando aniego de aguas servidas en la vía pública, del sector las Rosas.
- Según refiere el secretario técnico, que dichas aguas fueron desviadas a un solar, zona árida que pertenece a la Municipalidad, asimismo se clausuro el sistema de alcantarillado del sector.
- Se está realizando excavaciones con retroexcavadoras en el lugar de la emergencia para la reparación del desperfecto con cambio de tuberías.
- No hay daño en vivienda, a la vida ni a la salud
- Personal de la Municipalidad distrital están fumigando con Hipoclorito.

V.ºB.º  
COORD. COER ICA

  
Ing. César Eduardo Guillén Vásquez  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional  
Gobierno Regional de Ica

### IV. ANEXO



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08