

REPORTE PRELIMINAR

Nº 102-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 02/04/2024/COER-GORE ICA HORA 07:00

INUNDACION DE VIVIENDAS POR ROTURA DE TUBERIA EN EL SECTOR SANTA ANA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
02/04/2024 02:00 Hrs.	Siendo las 02:00 Aprox. de hoy martes 02 de abril 2024 producto de la rotura de tubería de agua de la Empresa Agrícola Chapi quien origino inundación a domicilios en el C.P El Rosario del sector Santa Ana del distrito de los Aquijes, provincia y región Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	LOS AQUIJES
DIRECCION	C.P El Rosario Sector Santa Ana
UBIGEO	110103

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: Sub Gerente GRD Los Aquijes.

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 02 de abril del 2024, a las 07:00 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia a(N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas	22	60	Agua	NO
Damnificadas	03	10	Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
			Pozos sépticos	SI
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	25		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Los Aquijes

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA en comunicación con el Sec. Tec. de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de los Aquijes Ing. Oscar Herrera Moran, el mismo que informa que habiendo tomado conocimiento de los hechos se trasladó al lugar, para evaluar daños en la que menciona:
- Producto de la rotura de tubería de agua de Aprox. 200 ml, ubicada en el tramo línea del Mantaro por la vía evitamiento camino a Yauca del Rosario cuyo propietario es la Empresa Agrícola Chapi dejando afectado 25 viviendas y 3 viviendas inhabitables, también afecto insumos de cocina, útiles escolares de los niños entre otros.
- Al promediar las 2:00 am un poblador que transitaba por la zona al percatarse de la gran cantidad de agua dio aviso a los moradores que de inmediato hicieron desviación con sus herramientas de trabajo, poniendo en aviso también el Sec, Tec. de la Municipalidad Distrital de los Aquijes.
- Por otro lado el equipo de Serenazgo también participo en auxilio junto al equipo de defensa civil.
- Aprox. A las 3:40 a.m colapsaron tres viviendas producto de la fuerte humedad dejándolas inhabitables.
- No se registra daños a la vida, salud en esta evaluación rápida que continúan en monitoreo.
- La emergencia se encuentra en proceso de registro en el SINPAD INUNDACION DE VIVIENDAS POR ROTURA DE TUBERIA.
- El COER Ica continuara con el monitoreo.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se realizará en la brevedad la Evaluación de Daños y Necesidades EDAN
- A primeras horas del día se hará el empadronamiento de los habitantes y la infraestructura en las viviendas que han sido inundadas.
- Se hizo presente el encargado supervisor de la empresa agrícola Chapi Sr. Morón poniéndose de acuerdo con el Sec. Tec. de la M.D.LA para que hoy de manera conjunta hagan el monitoreo y evaluación de daños para el apoyo con la ayuda humanitaria a los afectados y damnificados y tomar decisiones que permitan la seguridad de la población.
- Señala que en hora de la tarde estarán fumigando para prevenir el Dengue por parte de la M.D LA
- Se continúa monitoreando a la espera de su reporte complementario y su registro en el SINPAD.

VI. NECESIDADES DE APOYO:

- Motobomba para rebombar los pozos sépticos que han dañado en los domicilios
- Maquina Retro excavadora para realizar el aplanamiento en la zona afectada.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



FUENTE INFORMACION:

Sub Gerente de GRD de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes
Ing. Oscar Herrera Moran. Celular N°: 974 089 589

Ica, 02 de abril 2024.


EDGARD ALEXANDER MEJIA UCHUYA
MOD. OPERACIONES
COER - ICA


CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICAS

INUNDACION DE VIVIENDAS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



-14.1119S -75.6723W
Ica
Altitud:445.2m
Velocidad:1.4km/h
Número de índice: 8585
2/4/2024 5:12 a. m.



-14.1117S -75.6727W
Ica
Altitud:446.7m
Velocidad:0.3km/h
Número de índice: 8579
2/4/2024 4:26 a. m.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

VIVIENDAS DAMNIFICADAS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08