REPORTE PRELIMINAR

Nº 062-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA

BICENTENARIO PERÚ 2021

COER

GORE - ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EL PERÚ PRIMERO

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE PRELIMINAR 15/03/2023/COER-GOREICA

DESBORDE DEL RIO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO EN LA PROVINCIA DE NAZCA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día miércoles 15 de marzo del 2023, en horas 05:00 a.m. aproximadamente, producto de lluvias intensas se produjo el desborde del rio Ingenio ocasionando daños en el distrito de Changuillo.

DAÑOS: EN EVALUACION

Familias afectadas: En evaluación

Personas afectadas: En evaluación

Carreteras afectadas: en evaluación

FUENTE INFORMACION:
STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO – Dr. Noé Vilches Quispe– Cel: 955 849 362

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NAZCA
DISTRITO	CHANGUILLO
DIRECCION	CHANGUILLO
UBIGEO	110302

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el secretario técnico del distrito de Changuillo en el cual informo que desde horas de la madrugada empezó a llover y aumentar el caudal del Rio Ingenio lo cual ha originado que se produzca el desborde del rio el mismo que viene afectando a viviendas, puentes y vías de tránsito en el distrito de Changuillo. Asimismo, de la información recopilada se tiene que:
- Hay inundación en el Centro Poblado Changuillo (desconociéndose aun la cantidad de personas, familias y viviendas afectadas)
- Afectación en el puente que une centro poblado coyungo distrito de Changuillo - rio ingenio
- Puente san juan está siendo afectado en los pilares laterales poniendo en peligro las vías de comunicación con el distrito Changuillo
- La Municipalidad distrital de Changuillo solicita apoyo con maquinarias.
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de los reportes de los secretarios técnico de los distritos afectados.
- Se ha realizado el registro en el SINPAD con el codigo167169.

V. TOMAS FOTOGRAFICAS

V°.B°
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

ELABORADO: ROSITA DE LA ROCA
MODULO DE OPERACIONES