REPORTE PRELIMINAR

Nº 070-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA

BICENTENARIO PERÚ 2021

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EL PERÚ PRIMERO

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

INUNDACION POR DESBORDE DEL RIO PALPA EN LA PROVINCIA DE PALPA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día miércoles 15 de marzo del 2023, a las horas 22:00 p.m. aproximadamente, se suscito un huayco producto de las lluvias intensas y al aumento de las agua de avenida del río Palpa. El mismo que se desbordo un aproximado de 110 m3.

DAÑOS:

- **Familias afectadas:** En evaluación
- **Personas afectadas:** En evaluación
- **Viviendas Afectadas: 07**
- **Condicion de vivienda: colapsadas y afectadas**
- **Carreteras afectadas:**

  margen izquierdo 30 metros.

  Margen derecho 350 m.l.

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico de la Provincia de Palpa– Juan Jose Ormeño Pachas. Celular 992232831.

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PALPA
DISTRITO	PALPA
DIRECCION	RIO PALPA
UBIGEO	110401

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con el secretario técnico de la Provincia de Palpa, el cual informo que:
- Se inundaron 07 viviendas y 01 capilla.
- Asimismo, afecto la vía nacional PE-30D cortando la vía en dos lugares al lado del PUENTE CHICHICTARA y antes de llegar al PUENTE TAMBO dejándola intransitable.
- Se inundaron predios agrícolas con cultivo de granada , paltas, frutales.
- Afectaciones en defensa ribereña (enrocado) de la margen izquierda en un tramo de 30.00 m. dejándolo vulnerable con la posibilidad que en un nuevo aumento pueda inundar parte de la ciudad de palpa.
- La defensa ribereña del lado derecho (dique de material propio) también ha sido erosionado en una longitud de 350 ml.
- El aumento del rio palpa ha ocasionado daños a la captación de los sistemas de agua de sacramento; Tambo; pueblo nuevo y CHICHICTARA.
- Se cayo un poste de electricidad por la erosion de su base en el Centro Poblado de Tambo
- No se reportan daños a la vida y la salud
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de que se culmine con el EDAN por parte del Secretario técnico del distrito afectado.
- Se ha realizado el registro en el SINPAD con el código N° 167391 - INUNDACION POR DEBORDE DE RIO.
- Se realizan las coordinaciones para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados.

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS

AFECTACIONES EN VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE PALPA

AFECTACIONES EN TERRENOS AGRICOLAS EN LA PROVINCIA DE PALPA

AFECTACIONES EN CANALES EN LA PROVINCIA DE PALPA

V°.B°
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: Sara Guerrero Loza – Operadora
Modulo de Operaciones