



# REPORTE COMPLEMENTARIA Nº 022-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



## **REPORTE COMPLEMENTARIA 06/02/2023/COER-GOREICA**

### **INCREMENTO DEL CAUDAL DEL RIO DE PISCO AFECTA A LA AGRICOLA EN EL DISTRITO HUMAY, PROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA**

#### **I.- HECHOS:**

El día jueves 02 de febrero de 2023. aproximadamente, producto de las lluvias intensas en las quebradas de la parte alta de la Provincia de Pisco, se incrementó la avenida de las aguas en el río Pisco los mismos que han sido afectados al sembrío de maíz en el Centro Poblado Cuchilla Vieja, perteneciente al Distrito de Humay Provincia de Pisco.

**DAÑOS:** En evaluación

**No hay afectación daños a la vida y a la salud**

**No hay afectación a las viviendas**

**Afectación a cultivos de maíz 35 hectáreas.**

#### **FUENTE INFORMACION:**

SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES.

Sr. JUANITO HUARIPÓMA RAMOS. Teléfono: 923717979

#### **II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	PISCO
<b>DISTRITO</b>	HUMAY
<b>DIRECCION</b>	Rio Pisco del Centro Poblado Cuchilla Vieja
<b>UBIGEO</b>	110503

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

### IV. ACCIONES REALIZADAS

- La Municipalidad Distrital de Humay a través de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres se apersono al Centro Poblado Cuchilla Vieja.
- Se produjo un desborde del río en el Centro Poblado Cuchilla Vieja, afectando terreno de sembríos de cultivos 35 hectáreas
- Se requiere la mayor ayuda posible para trabajos de contención del río.
- En las siguientes coordenadas (389795.93m E , 8483197.12m S) – (389542.39m E, 8483358.06m S), se presentaron desbordes afectando terrenos de cultivo.
- Se deben implementar programas de capacitación y sensibilización a la población con peligro de inundación, flujo de detritos y erosión fluvial, referida a inundaciones.
- Se deben implementar las acciones necesarias que permita reducir el impacto negativo que ocasionan las inundaciones.
- Se solicita el apoyo para contrarrestar los desbordes que se detallan en el presente informe.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**PANEL FOTOGRAFICO:**



V°.B°.  
COORD.COER ICA

CORONEL PNP® RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08