



REPORTE PRELIMINAR

Nº 058-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO




Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 14/03/2023/COER-GOREICA

HUAICO EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO DE LA PROVINCIA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día martes 14 de marzo del 2023, en horas 18:00 p.m. aproximadamente, producto de lluvias intensas se originó un huaico en el Sector El Santuario en el distrito de Yauca del Rosario de la Provincia de Ica.

DAÑOS: EN EVALUACION

Familias afectadas: En evaluación

Personas afectadas: En evaluación

Carreteras afectadas: en evaluación

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico del distrito de Yauca del Rosario – Jesús Vargas Pérez. Celular 956330600

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	YAUCA DEL ROSARIO
DIRECCION	SECTOR EL SANTURIO
UBIGEO	110114

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con la Alcaldesa del distrito la cual informo que desde tempranas horas del día empezó a llover y cada vez aumento la intensidad lo cual ha originado que se produzcan huaicos el cual esta afectando las viviendas, pistas y vías de transito en el Sector del Santuario.
- El transito ha sido interrumpido por la caída del huaico.
- El desborde del rio a ocasionado que el agua llegue hasta la plazuela del distrito de yauca del rosario.
- En Tingo la obra del puente el río se ha desbordado llevándose los cimientos de la construcción.
- La Municipalidad distrital de Yauca del Rosario solicita apoyo con maquinarias.
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de los reportes del Secretario técnico del distrito afectados del distrito de yauca del Rosario.
- No se ha realizado el registro en el SINPAD hasta la emisión del reporte.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

V. TOMAS FOTOGRAFICAS



V.B.
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: Sara Guerrero Loza – Operadora
Modulo de Operaciones

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08