



REPORTE PRELIMINAR

Nº 073-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO VIZCAS EN EL DISTRITO DE LLIPATA DE LA PROVINCIA DE PALPA DELA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día martes 14 de marzo del 2023, a partir de las 20:00 horas aproximadamente, se suscito un desborde del Rio Vizcas producto de las lluvias intensas en el distrito de Llipata, provincia de Palpa.

DAÑOS:

- **Familias afectadas:** En evaluación
- **Personas afectadas:** En evaluación
- **Viviendas Afectadas:**en evaluación

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico del distrito de Llipata– Sra. Marilu Lujan. Celular962272252

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

| | |
|---------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO | ICA |
| PROVINCIA | PALPA |
| DISTRITO | LLIPATA |
| DIRECCION | SECTOR ARENALES |
| UBIGEO | 110402 |

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con el secretario técnico del distrito de Llipata, el mismo que informa que se encuentra realizando la evaluación de daños y necesidades pudiendo identificar de manera preliminar que:
- Hay viviendas colapsadas e inhabitables
- El sector Arenales quedo aislado producto del desborde del rio vizcas.
- Afectacion en el Puente colgante Arenales.
- La captación de agua por galería filtrante ubicado en el sector de Llipata el cual abastece el sector de Piedras gordas y a la población de Arenales quedo aislado por la inundacion.
- Afectaciones en la zona agricola como terrenos de cultivos y frutales de los Sectores.(en evaluación el área afectada)
- No se reportan daños a la vida y la salud
- Vias de transito inhabilitadas por la caída de los huaicos.
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de que se culmine con el EDAN por parte del Secretario técnico del distrito afectado y remita la información complementaria.
- Se ha realizado el registro en el SINPAD con el código N° 167565- INUNDACION POR DESBORDE DE RIOS.
- La Municipalidad distrital de Llipata, realizo sus coordinaciones para el alquiler de maquinaria pesada y se encuentran realizando la limpieza de las vias.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS

AFECCIONES EN AREAS DE CULTIVO EN EL DISTRITO DE LLIPATA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



| | |
|--|--|
| V. B. COORD. COER ICA | |
| CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN | |
| Elaborado por: Sara Guerrero Loza – Operadora Modulo de Operaciones | |

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08