



REPORTE PRELIMINAR

Nº 081-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 19/03/2023/COER-GOREICA

HUAICO EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO EN LA PROVINCIA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día 15 de marzo del 2023, en horas 21:45 p.m. aproximadamente, producto de lluvias intensas en el distrito Pueblo Nuevo y distritos aledaños, así como la activación de la quebrada Yaurilla y desborde del río Yauca lo cual origino la caída de huaico en el distrito lo cual afecto al CCPP Yajasi, campos de cultivo de dicho CCPP y cementerio General del distrito de Pueblo Nuevo.

DAÑOS:

Área de cultivo afectadas: 10 hectáreas de cultivo– CCPP Yajasi

FUENTE INFORMACION:

STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO – Ing. Roberto Paredes Avalos– Cel: 926 812 627

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	PUEBLO NUEVO
DIRECCION	CCPP YAJASI
UBIGEO	110107

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el secretario técnico del distrito de Pueblo Nuevo el cual informo que durante el día 15 de marzo del presente en horas 21:45 p.m. aproximadamente, producto de lluvias intensas en el distrito, activación de la quebrada Yaurilla y desborde del río Yauca origino la caída de huaico en Pueblo Nuevo lo cual afecto áreas agrícolas en el CCPP Yajasi, áreas de cultivo que se vieron afectadas así como las vías de tránsito en el distrito. Asimismo, de la información recopilada se tiene que:
 - Han sido afectadas con intensidad de daños:
 - **Área de cultivo afectadas:** 10 hectáreas de cultivo– CCPP Yajasi
 - Se ha realizado el registro en el SINPAD con el código 167880
 - No se ha reportado daños a la vida ni a la salud.
 - El STDC en coordinación con el equipo técnicos de la municipalidad distrital manifiesta que se encuentra en evaluación para la entrega de la asistencia humanitaria correspondiente, así mismo solicitando el apoyo con maquinarias para realizar la remoción de tierras.
 - El Módulo de Operación del COER Ica mantiene constante comunicación con los secretarios técnicos de la municipalidad distrital así mismo estamos realizando el constante seguimiento y monitoreo de la emergencia.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

V. TOMAS FOTOGRAFICAS



V°B°
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

ELABORADO: ROSITA DE LA ROCA
MODULO DE OPERACIONES

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08