



# REPORTE COMPLEMENTARIO

## Nº 104-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE COMPLEMENTARIO 02/04/2024/COER-GOREICA HORA 18:30**

**DESBORDE DE RIO PISCO EN EL SECTOR TAMBO COLORADO DEL DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION DE ICA**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/04/2024 08:50 Hrs.	Ante el aumento del caudal del rio Pisco, se desbordo el Rio Humay del margen derecho del sector Tambo Colorado, donde la matriz de agua potable abastece a los centros poblados de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna. del Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

**II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	HUMAY
DIRECCION	SECTOR TAMBO COLORADO
UBIGEO	110503

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



### IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:

#### 4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 02 de abril del 2024, a las 13:30 horas.

UBICACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS
	RED DE AGUA POTABLE SIN SERVICIO (%)
DPTO. ICA	
PROV. Pisco	
DISTRITO HUMAY	60

**Nota:** Información en proceso de actualización en SINPAD remitida por la Municipalidad distrital de Humay

*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### 4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica –COER ICA mantuvo comunicación con el secretario técnico de la Municipalidad Distrital de Humay, manifestando que habiendo culminado con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU. Se reporta que no hay daños a personas, viviendas, salud y la vida.
- A causa de la erosión, colapsaron aproximadamente 100 metros lineales de la matriz de agua potable que abastece de agua a los centros poblados de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna. Lo cual trajo como consecuencia que los pobladores de esas zonas se vieran afectados al ser interrumpido el servicio de agua potable.

#### V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

##### 5.1.1. Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 02 de abril del 2024.

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD HUMAY	02/04/2024	02/04/2024	✓ EDAN PERU	STDC HUMAY
	02/04/2024	02/04/2024.	✓ Trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento de los 100 m.l. en el Rio Pisco	STDC HUMAY
	02/04/2024	02/04/2024	✓ Restablecimiento del servicio de agua potable	STDC HUMAY

- La Municipalidad distrital de Humay a través de su oficina de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres, realizo las coordinaciones y trasladaron un camión cisterna de propiedad de la municipalidad en mención, el cual abasteció de agua potable durante las primeras horas de la mañana después de sucedida la emergencia.
- Se realizo el registro de la emergencia en el SINPAD con el código N° 198004 - INUNDACION POR DESBORDE DE RIO
- La Municipalidad distrital de Humay a través de su oficina de Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastres, realizo las gestiones para el alquiler de una retroexcavadora con la finalidad de encauzar el Rio Pisco en los 100 metros lineales que se vieron afectados a fin de evitar que siga socavando.
- El área técnica de la Municipalidad distrital de Humay realizaron los trabajos de cambio de tuberías de conducción de agua e instalación de cambio de motor.
- En horas de la tarde aproximadamente a las 16:00 horas y de acuerdo a la información remitida por el secretario técnico de defensa civil del distrito de Humay, el servicio de agua potable para las zonas afectadas de los centros poblados de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna, ya **ha sido rehabilitado**.
- Habiéndose brindado la atención a la emergencia suscitada. El módulo de operaciones del COER ICA, solicita al Centro de Operación de emergencia Regional el cierre en el reporte de monitoreo de emergencias activas.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08






**FUENTE INFORMACION:**

- secretario técnico de la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad distrital de Humay - Ing. ROBERTO PAREDES AVALOS  
Celular: 926 812 627

ICA, 02 de abril del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

**ANEXOS:**

**RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN**

**1. MAQUINARIA PESADA LOCAL:**

Actualizado al 02 de abril 2024

ASIGNADO	MAQUINARIA (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
Municipalidad Distrital de Humay	Retroexcavadora (A)		1	Municipalidad Distrital de Humay	Limpieza, descolmatación y encauzamiento en el río pisco (tramo 100 m.l.)

**2.- VISTAS FOTOGRÁFICAS**

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08




**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08





**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08