

REPORTE PRELIMINAR

Nº 049-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 23/02/2024/COER-GOREICA HORA 22:40

LLUVIAS INTENSAS AFECTA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

| Fecha y hora de la ocurrencia | Descripción |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/02/2024 15:40 Hrs. | El día 23 de febrero del 2024 a horas 15:40 Hrs. Se inicio las lluvias intensas en todo el distrito de San José de Los Molinos afectando varias viviendas precarias. |

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

| | |
|--------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO | ICA |
| PROVINCIA | ICA |
| DISTRITO | SAN JOSE DE LOS MOLINOS |
| DIRECCION | SAN JOSE DE LOS MOLINOS |
| UBIGEO | 110109 |
| | |

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

IV.EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RÁPIDA:

Actualizado al 23 de febrero del 2024, a las 22:40 horas.

| DAÑOS | | | | |
|------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Población referencial | Familia (N°) | Persona (N°) | Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos | SI/NO |
| Afectadas | Evaluacion | | Agua | NO |
| Damnificadas | Evaluacion | | Desagüe | SI |
| Vida y Salud | SI/NO | Cantidad | Energía Eléctrica | SI |
| Lesionados (Heridos) | NO | | Telefonía | NO |
| Personas atrapadas | NO | | Internet | NO |
| Personas aisladas | NO | | Gas | NO |
| Desaparecidos | NO | | Medios de vida | SI/NO |
| Fallecidos | NO | | Agricultura | NO |
| Infraestructura | SI/NO | Cantidad | Ganadería | NO |
| Viviendas (unidad) | SI | Evaluacion | Comercio | NO |
| Vías (carreteras/caminos) (km) | SI | | Turismo | NO |
| Puentes (unidad) | NO | | Pesca | NO |
| Establecimientos de Salud (unidad) | NO | | Otros _____ | NO |
| Instituciones Educativas (unidad) | NO | | | |

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de San José de Los Molinos Ing. Emilia Paucar Hernández, quien manifiesta al tener conocimiento de los hechos se trasladó al lugar, para evaluar daños
- El día 23 de febrero del 2024 a horas 15:40 Hrs. Se inicio las lluvias intensas en todo el distrito de San José de Los Molinos afectando muchas viviendas precarias,
- El presidente de la Plataforma de Defensa Civil del distrito Dr. Jorge Daniel Pérez Hernández convocó de emergencia a la Plataforma de Defensa Civil y Grupo de Trabajo para la atención inmediata ante las lluvias intensas
- La emergencia ha sido registrada en el sinpad con el código N° 192063 Lluvias intensas

V- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

5.2 ACCIONES

- SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS EMILIA PAUCAR HERNÁNDEZ CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES REALIZARON EVALUACIÓN DE DAÑOS PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS DONDE SE PUDO APRECIAR LA AFECTACIÓN A LAS VIVIENDAS
- PRODUCTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS EN TODO EL DISTRITO SE ACTIVARON LAS QUEBRADA YANKAY SE PRODUJO LOS HUAICOS DERRUMBARON 02 POSTES ELECTRICOS Y 01 POR COLAPSAR EN EL CP CALLEJON DE LOS ROMEROS, TAMBIEN DAÑARON ALGUNOS DEL CP CERRILLOS, EN LA CALLE LIMA, Y DEL CP PAMPA DE LA ISLA; ADEMÁS AFECTO LA VIA ASFALTADA EN UNOS 2.8 KM, APROX. POR LO QUE SE NECESITA MAQUINARIA PESADA.
- EL HUAICO PRODUCIDO EN LA QUEDRADA YANCAY, PRODUJO DAÑOS EN LAS VIVIENDAS DE LOS CCPP DE CALLEJON DE LOS ROMEROS, CERRILLOS Y LA ISLA, SIENDO EL SECTOR MÁS AFECTADO LA CALLE LIMA.
- DEBIDO A LOS HUAICOS ALGUNAS VIVIENDAS DE LOS CCPP CALLEJON DE LOS ROMEROS, CERRILLOS, Y PAMPA DE LA ISLA SE HAN VISTO DAÑADAS DEBIDO A QUE LAS AGUAS HAN INGRESADO A LAS VIVIENDAS Y LAS HAN INUNDADO.
- 02 RETROEXCAVADORA HAN SIDO CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS DICHAS MAQUINARIAS VIENEN TRABAJANDO PARA REHABILITAR LA CALLE LIMA.
- EL PETAC DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, BRINDO EL APOYO UNA RETROEXCABADORA Y 01 CARGADOR FRONTAL PARA REHABILITAR VIAS AFECTADAS.
- DOS POSTES DE LUZ SE ENCUENTRAN CAIDOS Y 01 POSTE DE LUZ A PUNTO DE CAERSE
- El COER ICA se encuentra en constante monitoreo con el distrito sobre la emergencia.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



FUENTE INFORMACION:

SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ DE LOS MOLINOS EMILIA PAUCAR HERNÁNDEZ Celular N°: 901590390

ICA, 23 de febrero del 2024.


ALEX R. CHINCHAY CACERES
MODULO DE OPERADOR 1


CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICAS



HUAICO EN EL CENTRO POBLADO CERRILLOS



VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS AFECTADOS POR HUAICO – CALLE LIMA



VÍA DAÑADA – CALLE LIMA – SECTOR PAMPA DE LA ISLA, SE NECESITA MAQUINARIA PESADA P. REHABILITAR CAMINO.



POSTE ELECTRICO CAIDO, COLAPSO DEL SERVICIO ELECTRICO.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08