

# REPORTE PRELIMINAR Nº 078-2024-MOD. OPERACIONES - COER ICA









Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n - Cuadra Nº 08









#### REPORTE PRELIMINAR 04/03/2024/COER-GOREICA HORA 17:58

## DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RIO PISCO EN EL SECTOR TAMBO COLORADO, DISTRITO DE HUMAY, PPROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA

#### I.- HECHOS:

| Fecha y hora de<br>la ocurrencia | Descripción   |
|----------------------------------|---|
| 03/03/2024<br>04:00 Hrs.         | Producto del aumento del caudal del rio Pisco, se aceleró la erosión del margen derecho del mencionado Rio en el sector Tambo Colorado, donde se ubica la matriz de agua potable de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna, del Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Departamento de Ica. |

#### II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

| DEPARTAMENTO | ICA  |
|--------------|--|
| PROVINCIA    | PISCO  |
| DISTRITO     | HUMAY  |
| DIRECCION    | SECTOR TAMBO COLORADO, DONDE SE<br>UBICA LA MATRIZ DE AGUA POTABLE DE<br>MONTESIERPE, HUMAY, SAN IGNACIO, ALTO<br>ANANA, EL PACAE Y MEDIA LUNA |
| UBIGEO       | 110503   |

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL









#### III.- MAPA SITUACIONAL:



#### **IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:**

#### 4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 04 de marzo del 2024, a las 17:58 horas.

| DAÑOS                              |                 |                 |  |       |  |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------|--|--|
| Población referencial              | Familia<br>(N°) | Persona<br>(N°) | Servicios públicos<br>básicos<br>indispensables<br>interrumpidos | SI/NO |  |  |
| Afectadas                          |                 | 0               | Agua   | SI    |  |  |
| Damnificadas                       |                 |                 | Desagüe  | NO    |  |  |
| Vida y<br>Salud                    | SI/NO           | Cantidad        | Energía Eléctrica  | NO    |  |  |
| Lesionados (Heridos)               | NO              |                 | Telefonía  | NO    |  |  |
| Personas atrapadas                 | NO              |                 | Internet   | NO    |  |  |
| Personas aisladas                  | NO              |                 | Gas  | NO    |  |  |
| Desaparecidos                      | NO              |                 | Medios de vida   | SI/NO |  |  |
| Fallecidos                         | NO              |                 | Agricultura  | SI    |  |  |
| Infraestructura                    | SI/NO           | Cantidad        | Ganadería  | NO    |  |  |
| Viviendas (unidad)                 | NO              |                 | Comercio   | SI    |  |  |
| Vías (carreteras/caminos) (km)     | NO              |                 | Turismo  | SI    |  |  |
| Puentes (unidad)                   | NO              |                 | Pesca  | NO    |  |  |
| Establecimientos de Salud (unidad) | NO              |                 | Otros  |       |  |  |
| Instituciones Educativas (unidad)  | NO              |                 | Otros  |       |  |  |

Nota: En proceso de evaluación por la Municipalidad Provincial de Humay

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08









#### 4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica –
  COER ICA- mantuvo comunicación con el Secretario Técnico de la Municipalidad
  distrital de Humay, manifestando que habiendo tomado conocimiento de los
  hechos se acercaron al lugar para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
  EDAN PERU, reportando de manera preliminar que:
- A causa de la erosión, colapsaron aproximadamente 300 metros lineales de la matriz de agua potable que abastece de agua a los centros poblados de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna.
- No se reporta daños a la vida y salud.

#### V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- La Municipalidad distrital de Humay a través de su oficina de defensa civil, activo su plan de operaciones de emergencia y en conjunto con Serenazgo hizo un recorrido para el monitoreo de los hechos.
- ➤ La oficina de defensa civil, de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades, determino que las familias y personas fueron afectadas debido a la interrupción del servicio básico de Agua, por lo que se realizaron las gestiones para brindar el apoyo con 01 cisterna propiedad de la Municipalidad distrital de Humay, con la cual se pudo abastecer de agua a los afectados, mientras se restablece el servicio.
- ➤ Se realizo el registro de la emergencia en el SINPAD con el código Nº 193696 DESLIZAMIENTO
- ➤ El módulo de operaciones continua con el monitoreo y seguimiento a la emergencia suscitada.

#### **FUENTE INFORMACION:**

 secretario técnico del distrito de Humay- Ing. Roberto Paredes Avalos Celular: 926 812 627

ICA, 04 de marzo del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL









#### **ANEXOS:**

### 1.- VISTAS FOTOGRÁFICAS





Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08







Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL