



# REPORTE PRELIMINAR N° 028-2022- MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



GOBIERNO REGIONAL  
DE ICA

EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **REPORTE PRELIMINAR 15/02/2022 COER-GORE-ICA**

### **REPORTE PRELIMINAR: VIENTOS FUERTES EN EL CC. PP VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA IV FAMILIA EN EL DISTRITO DE SALAS GUADALUPE.**

#### **I. HECHOS:**

Siendo las 12:00 PM. horas del día 15 de febrero del 2022, se produjo la presencia de vientos fuertes en la provincia de Ica, afectando al Centro Poblado Villa Rotary Nueva Esperanza IV del distrito de Salas Guadalupe en la provincia de Ica, el secretario técnico realizó la inspección y el levantamiento de información, indicando que se sufrió el colapso de una vivienda de material precario producto de los vientos fuertes, dejando 01 familia damnificada de 02 integrantes.

**DAÑOS:** 01 vivienda.

**FAMILIAS AFECTADAS:** 01 familia de 02 personas.

**CONDICION DE VIVIENDA:** Afectada.

**FUENTE DE INFORMACION:** Mod. De Operaciones del COEL – Salas Guadalupe.

#### **II. UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>ICA</b>
<b>PROVINCIA</b>	<b>ICA</b>
<b>DISTRITO</b>	<b>SALAS GUADALUPE</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>CC. PP POBLADO VILLA ROTARY NUEVA ESPERANZA IV</b>
<b>UBIGEO</b>	<b>111011</b>

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones


**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### III. MAPA SITUACIONAL



Fuente: Modulo de Operaciones del COER – Ica.

### IV. ACCIONES REALIZADAS

- 🚦 El hecho se suscitó en el distrito de La Tinguiña en la provincia de Ica, hasta el momento del reporte se encuentra registrada la emergencia con Cod. SINPAD N° 148864.
- 🚦 El hecho se registró en el CC. PP Villa Rotary Nueva Esperanza IV familia Mz. H2 lote 18. dejando 01 familia de 02 integrantes, damnificada la misma que se desconoce por qué se sufrió el colapso de la vivienda.
- 🚦 El secretario técnico del distrito se apersono al sector de la emergencia corroborando la emergencia por la cual procedió al levantamiento de información, indicando que por la estructura precaria de la vivienda (palos de madera, Triplay, calaminas y clavos), fue arrasada por los vientos fuertes registrado en esa tarde.
- 🚦 Familia conformada por Edith Masilla Parco (25 años) y su menor hijo de 03 años.
- 🚦 Hasta el momento del reporte no se han entregado bienes de ayuda humanitaria.

V.ºB.º  
COORD. COER ICA

  
Ing. César Eduardo Guillén Yásquez  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional  
Gobierno Regional de Ica

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08





### PANEL FOTOGRAFICO DE LA EMERGENCIA



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08