



REPORTE PRELIMINAR

Nº 148-2022-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

REPORTE PRELIMINAR 13/12/2022/COER-GOREICA

DESBORDE DE ACEQUIA LA MOCHICA EN EL TRAMO DE LA AVENIDA LOS MAESTROS DEL CERCADO DE ICA, PROVINCIA Y REGIO DE ICA

I.- HECHOS:

En horas de la tarde aproximadamente a las 13:00 horas del 13 de diciembre del presente, se produjo un desborde de las aguas de la acequia La Mochica, en el tramo de la Av. Los Maestros y Calle Arco Real, como referencia frente a la sede del Ministerio Público de Ica. Debido a la acumulación de maleza, residuos sólidos entre otros.

DAÑOS: en evaluación

FAMILIAS AFECTADAS: en evaluación

PERSONAS AFECTADAS: en evaluación

CONDICION DE VIVIENDA: afectadas

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica – Ing. Miguel Cortez – celular .993706859

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	ICA
DIRECCION	CALLE LOS MAESTROS Y AV. ARCO REAL
UBIGEO	110101

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- En comunicación con personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de desastres de la Municipalidad Provincial de Ica, nos informa que al tomar conocimiento de los hechos se apersonaron al lugar para la evaluación de daños y necesidades, pudiendo identificar que hay viviendas afectadas, veredas destruidas, y calles anegadas.
- En tránsito vehicular y peatonal se encuentra interrumpido en las calles La Palma a la altura del Hotel Villa Cariño hasta el colegio Toribio Polo.
- El desborde a sido controlado ya que se han cerrado compuertas de la acequia.
- No se reportan daño a la vida ni a la salud.
- Hasta la emisión del informe no se ha registrado la emergencia en el SINPAD.
- Se requiere apoyo de motobombas para descargar el líquido empozado en las calles aledañas.
- Hasta la emisión del informe no se ha realizado entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



PANEL FOTOGRAFICO:



V.ºB.º
COORD. COER ICA
MOD. OPER. COER ICA - SJGL


Ing. César Eduardo Guillén Vásquez
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional
Gobierno Regional de Ica

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08