



REPORTE PRELIMINAR

Nº 074-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

**LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE TIBILLO DE LA PROVINCIA DE PALPA,
REGION ICA**

I.- HECHOS:

El día martes 14 de marzo del 2023, a partir de las 13:00 horas aproximadamente, se suscito **lluvias** intensas que origino huayco producto de las lluvias intensas en el distrito de tibillo, Provinciale Palpa, afectando las vias de comunicacion, agricola (cultivo de papa, palta y pan de llevar), viviendas afectadas los sectores de tibillo socos naranjajo, sumba aracoto entre otros.

DAÑOS:

- **Familias afectadas:** En evaluación
- **Personas afectadas:** En evaluación
- **Viviendas Afectadas:**en evaluación
- **Vias de Comunicacion afectada** km 15 hasta el 61 km

FUENTE INFORMACION:

Edy Choque Perez alcalde de la Municipalidad distrital de tibillo celular 975959098.

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PALPA
DISTRITO	TIBILLO
DIRECCION	SECTOR <u>tibillo socos naranjajo, sumba aracoto</u>
UBIGEO	110405

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con el Alcalde del distrito de Tibillo, el mismo que informa que se encuentra realizando la evaluación de daños y necesidades pudiendo identificar de manera preliminar que:
- Hay viviendas Afectadas.
- Afectaciones en la zona agricola de los Sectores.(en evaluación el área afectada)
- No se reportan daños a la vida y la salud
- Vias de transito intransitables (afecadas)por la caída de los huacos.
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de que se culmine con el EDAN por parte del Secretario técnico del distrito y remita la información complementaria.
- Se ha realizado el registro en el SINPAD con el código N° 167652 - LLUVIAS INTENSAS.
- La Municipalidad Distrital de Tibillo, realizo sus coordinaciones para el alquiler de maquinaria pesada y se encuentran realizando la limpieza de las vias.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS



V. B.
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: Alex Chinchay Cáceres – Operador Modulo de Operaciones

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08