



REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 078-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 09/03/2024/COER-GOREICA HORA 20:00

DESlizamiento de tierra por aumento del caudal del río PISCO en el sector Tambo Colorado, Distrito de Humay, PPROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
03/03/2024 04:00 Hrs.	Producto del aumento del caudal del río Pisco, se aceleró la erosión del margen derecho del mencionado Río en el sector Tambo Colorado, donde se ubica la matriz de agua potable de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna, del Distrito de Humay, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	HUMAY
DIRECCION	SECTOR TAMBO COLORADO, DONDE SE UBICA LA MATRIZ DE AGUA POTABLE DE MONTESIERPE, HUMAY, SAN IGNACIO, ALTO ANANA, EL PACAE Y MEDIA LUNA
UBIGEO	110503

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 09 de marzo del 2024, a las 20:00 horas.

UBICACIÓN DISTRITO DE HUMAY	SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE		VIVIENDAS	VIAS DE ACCESO DE TRANSPORTE
	RED DE AGUA	RED DE ALCANTARILL ADO		AFECT/DAÑADA METRO LINEAS
	SECTOR TAMBO COLORADO	300 ml.	NO	NO
TOTAL	300 m.l.			

FUENTE: Municipalidad Provincial de Humay

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA- mantuvo comunicación con el secretario técnico de la Municipalidad distrital de Humay, manifestando que al culminar con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, se determinó No daños a la agricultura ni ganadería.
- Asimismo, se tomaron las acciones para la limpieza y habilitación de tránsito en la vía del Sector Tambo colorado.
- Se brinda el apoyo con cisternas de agua potable para abastecer de agua a los centros poblados de Montesierpe, Humay, San Ignacio, Alto Anana, El Pacae y Media Luna.
- No se reporta daños a las personas, viviendas, vida y salud.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MP HUMAY	04/03/2024	05/03/2024	EDAN PERU	STDC -MD HUMAY
	07/03/2024	09/3/2024	TRABAJOS CON MAQUINARIA PESADA 02 RETROEXCAVADORA ORUGA	STDC HUMAY

- La Municipalidad distrital de Humay a través de su oficina de defensa civil, activo su plan de operaciones de emergencia y realizaron las gestiones para los trabajos de enrocado de protección en las bases de la tubería matriz de agua potable con maquinaria empleando maquinaria pesada (02 retroexcavadoras oruga) 01 retroexcavadora oruga alquilada por la Municipalidad distrital de Humay y 01 retroexcavadora que les ha brindado el apoyo las fuerzas armadas a cargo del comandante TNT Coronel Mercado.
- La Municipalidad distrital de Humay brindo el apoyo con 01 cisterna propiedad de la Municipalidad distrital de Humay, con la cual se pudo abastecer de agua a los afectados, mientras se rehabilitaba el servicio.
- La Municipalidad provincial de Pisco, brindo apoyo con 01 cisternas de agua para abastecer a los afectados de la zona de Tambo Colorado.
- Se realizo el registro de la emergencia en el SINPAD con el código N° 193696 – DESLIZAMIENTO

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08




- El día de hoy 09 de marzo aproximadamente a las 16:00 horas ya se encuentra habilitado el servicio de agua potable para la zona que fuera afectada del Sector Tambo colorado.
- El módulo de operaciones solicita al Centro de Operación de Emergencia Nacional – COEN, el cierre de la emergencia en el reporte Nacional de monitoreo de emergencias.

FUENTE INFORMACION:

- secretario técnico del distrito de Humay- Ing. Roberto Paredes Avalos
Celular: 926 812 627

ICA, 09 de marzo del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICAS

TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR TAMBO COLORADO EL DIA 08 DE MARZO DEL 2024.



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**TRABAJOS REALIZADOS EN EL SECTOR TAMBO COLORADO EL DIA 09 DE MARZO DEL 2024.
QUEDANDO HABILITADO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE**



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08