



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 043-2022-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**REPORTE PRELIMINAR 11/03/2022/COER-GOREICA**

**REPORTE PRELIMINAR INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL LA MOCHICA, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION ICA**

**HECHOS:**

En horas de la mañana aproximadamente las 07:00 horas del 11 de marzo del presente, se produjo el desborde de las aguas de la acequia La Mochica en el Sector Palazuelos una cuadra antes del Hospital Santa María del Socorro del distrito de Ica, afectando las calles y viviendas aledañas, dejando una pared de adobe colapsada

**DAÑOS:** en evaluación.

**FAMILIAS AFECTADAS:** 02

**CONDICION DE VIVIENDAS:** afectadas


**FUENTE INFORMACION:**

STDC de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Ica

**I. UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	ICA
<b>DISTRITO</b>	ICA
<b>DIRECCION</b>	Calle Palazuelos – ACEQUIA LA MOCHICA
<b>UBIGEO</b>	110101

**II. MAPA SITUACIONAL:**



**FUENTE:** COER ICA.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### III. ACCIONES REALIZADAS

- En comunicación con personal de la Oficina de Gestión del Riesgo de desastres de la Municipalidad Provincial de Ica, nos informa que al tomar conocimiento de los hechos se apersonaron al lugar tomando las acciones frente a la emergencia tales como:
  - La Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad de la Municipalidad Provincial de ICA interviene con maquinaria (1camión y 1 retroexcavadora) para la descolmatación del canal.
  - La Junta de Usuarios del Sector Menor Hidráulico de Ica - JUSHMI, procede a cerrar la compuerta más cercana al canal
- Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica interviene con agentes de serenazgo para la seguridad, apoyo en el control del tránsito.
- El Coordinador del COER ICA, se trasladó al lugar de los hechos para realiza la asistencia técnica para las acciones de respuesta.
- Se contó con el apoyo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, el cual intervino con 1 motobomba para realizar el drenaje del agua empozada en la calle y de las viviendas.
- Asimismo, el personal técnico de la Municipalidad en mención realiza la evaluación de daños y necesidades correspondiente, el cual da como resultado dos viviendas afectadas.
- De acuerdo a la evaluación de daños, se procede a entregar 15 costales a cada jefe de familia.
- No se ha realizado el registro de la emergencia hasta la emisión del informe.

### PANEL FOTOGRAFICO




**Elaborado por:** Modulo de Operaciones


**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



V.ºB.º  
COORD. COER ICA  
MOD. OPER. COER ICA - SJGL

  
Ing. César Eduardo Guillén Vásquez  
Coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional  
Gobierno Regional de Ica

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08