

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 041-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 07/03/2023/COER-GOREICA

INCENDIO URBANO EN LA AVENIDA Nº 1222 DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA, PROVINCIA DE ICA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día lunes 06 de marzo del presente año al promediar las 08:30 pm se registró un incendio urbano en la Avenida Nº 1222 en el distrito de La Tinguña, Provincia de Ica, Departamento de Ica, hasta el lugar se apersono el cuerpo de Bomberos con su Cisterna de la unidad 193 de La Tinguña, personal del equipo técnico de la STDC de la Municipalidad Distrital de La Tinguña y Serenazgo de la Municipalidad Distrital de La Tinguña, el origen del incendio aparentemente por fuga de gas.

DAÑOS:

A la salud y Materiales de la Sta. María Leonilda Cucho Cuello con DNI: 21406078

Familias damnificadas: 01

- **Personas damnificadas: 01**

FUENTE INFORMACION:

STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA– Arq. Jacqueline Tejada– Cel: 942 115

286II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	IICA
DISTRITO	LA TINGUIÑA
DIRECCION	CALLE VIENA Nº 1222
U BIGEO	110102


Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- De acuerdo a la información remitida por parte del STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA. Arq. Jackeline Tejada Quispe, refiere que la señorita María Leonilda Cucho Cuello de 85 años de edad se encuentra hospitalizada en el Hospital IV Augusto Hernández por haber sufrido quemadura hasta en 70%
- Asimismo, refiere que aparentemente el incendio se debió a fuga de gas que rápidamente se expandió por la cantidad materiales de reciclaje (cartón, botellas descartables y otros) que guardaba en su vivienda.
- La vivienda es de ladrillo, techo de caña y esteras siendo el cuarto donde ella pernoctaba consumida en su totalidad el techo, cama, colchón, vestimenta y muebles.
- El incendio fue controlado y apagado en su totalidad por el cuerpo de bomberos con su Cisterna de la unidad 193 de La Tinguíña.
- Al cierre del presente informe no se ha registrado en el SINPAD
- de La Sub-Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad Distrital de La Tinguíña, está coordinando para realizar los trabajos de retiro de escombros.
- Se está coordinando para la entrega de ayuda Humanitaria.


Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

V. TOMAS FOTGRAFICAS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



V. B.
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

ELABORADO POR: MANUEL GARCIA

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08