



REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 129-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 26 / 0 6 / 2023 / COER-GOREICA

DERRUMBE DE CERRO EN EL SECTOR EL CARAHUARCO DISTRITO DE EL INGENIO EN LA PROVINCIA DE NAZCA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día de jueves 22 de junio del presente año al promediar las 04:30 pm ocurrió un derrumbe de cerro en el Sector El Carahuarco en el distrito de El Ingenio, Provincia Nazca y Departamento de Ica, viéndose afectada la transitabilidad de la vía departamental que une los CC.PP. del distrito El Ingenio y CCPP del distrito de Otaoca - Ayacucho.

DAÑOS:

Tramos de vía departamental afectados: **01** (100 m.l. destruidos y 300m.l. afectados)

FUENTE INFORMACION:

STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO– Ing. JOSE LUIS CENTENO RAMIREZ
Cel: 969065577

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NAZCA
DISTRITO	EL INGENIO
DIRECCION	SECTOR EL CARAHUARCO
UBIGEO	110303

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- El módulo de operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA, se comunicó con el STDC de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO, el cual manifiesta que se culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades identificando que:
- El derrumbe de cerro se dio por deslizamiento de talud entre la progresiva del km 34 hasta la progresiva km 34+300, afectando la transitabilidad vehicular entre los centros poblados del distrito el ingenio y los centros poblados del distrito de Otaoca – Ayacucho
- Se registro la emergencia con el código SINPAD N° 175551.
- La municipalidad distrital de El Ingenio realizo los trabajos con maquinarias pesada como tractor oruga, para realizar la limpieza y remoción de escombros en la vía departamental ya que se consideraron 100 m.l. destruidos y 300m.l. afectados en 01 tramo Ubicado en el Sector de CARAHUARCO km 34 PROG. 34+300.
- No se ha reportado daños a la salud ni a la vida.
- Se despejo y se normalizo la transitabilidad en la zona afectada
- El Módulo de Operación del COER Ica emite la presente al Centro de Operación de Emergencia Nacional con la finalidad de que la emergencia sea cerrada.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



V. ANEXOS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*

Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08