

REPORTE PRELIMINAR

Nº 029-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 13/02/2023/COER-GOREICA

INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL DE REGADIO EN EL CENTRO POBLADO BLAS HERRERA DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA PROVINCIA DE CHINCHA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día domingo 12 de febrero de 2023 a horas 09:30 p.m. aproximadamente, incremento el caudal del Rio Matagente, desbordándose el canal de regadío en el C. P. Blas Herrera a la altura del Km. 14 de la panamericana sur km 214, inundando las viviendas aledañas de material precario.

DAÑOS:

Familias damnificadas: 03

Personas damnificadas: 12

Condición de viviendas: colapsadas

FUENTE INFORMACION:

STDC DE GESTION DE RIESGOS – Sr. José Luis Blanco. Teléfono: 922912326

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	CHINCHA
DISTRITO	CHINCHA BAJA
DIRECCION	C.P BLAS HERRERA
UBIGEO	110204

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Mediante comunicación telefónica con el SCTD del distrito de Chincha Baja, informa que al tomar conocimiento de los hechos se apersono al lugar para la evaluación de daños y análisis de necesidades, pudiendo identificar que: el desborde del rio en esa zona afecto a 03 viviendas dejándolos en condición de damnificado y sin un lugar donde pernoctar.
- Son 03 familias damnificadas con 12 personas y entre ellos 05 menores de edad.
- No se reporta daños a la salud y a la vida.
- La municipalidad distrital de Chincha Baja brinda el apoyo con una retroexcavadora para la descolmatación del canal.
- No se ha realizado registro de la emergencia en el SINPAD hasta la emisión del informe.
- Se realizo las coordinaciones para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a fin de facilitar y brindar el apoyo a los damnificados, por lo que se otorgó:
 - Carpa
 - Frazadas
 - Cama plegable
 - Colchonetas.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



V. **TOMAS FOTOGRAFICAS**



V. B.
COORD. COER ICA



CORONEL PNP © RICARDO ENRIQUE GUILLEN VALVIN

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08