

REPORTE PRELIMINAR N.º 095-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA











Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE PRELIMINAR 05/04/2023/COER-GOREICA

HUAICO EN EL DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día miércoles 05 de abril del 2023, en horas 07:20 a.m. aproximadamente, producto de lluvias intensas en la parte alta del distrito SAN ISIDRO DE HUARPACANCHA, han desembocado y aumentando el caudal de los ríos Tingo y San José del distrito de Yauca del Rosario, generando huaycos en el panamericano sur a la altura del km 337 del distrito de Ocucaje de la Provincia de Ica.

DAÑOS: EN EVALUACION

Familias afectadas: En evaluación

Persona afectada: En evaluación

Carretera afectada: En Ocucaje – EVALUACION

FUENTE INFORMACION:

COMASGEN-CO-PNP/FP ICA/DIVOPUS/COMRUR- OCUCAJE. Alfz. PNP LEON CARDENAS Luis Alberto Secretario técnico del distrito de Yauca del Rosario – Jesús Vargas Pérez - Celular 956330600 Secretario técnico del distrito de Ocucaje - . Dr. Astorga – celular 956677962

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	OCUCAJE
DIRECCION	KM. 337 PANAMERICANA SUR - PINILLA
UBIGEO	110104


Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. <u>ACCIONES REALIZADAS</u>


- ➤ Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con el secretario de defensa civil de Los distritos de Ocucaje y Yauca del Rosario, quienes nos informaron que tenían conocimiento de lluvias intensas en la parte de serranía del distrito de SAN ISIDRO DE HUARPACANCHA y que están aumentando el causal, para ello coordinaron con Serenazgo y la Comisaria de Ocucaje para alertar a los conductores sobre las medidas de seguridad ante una eventualidad de huaycos.
- A las 07.00 am se reporta huayco a la altura de la Panamericana Sur en el Km, 337, para evitar accidentes de tránsito se optó por dejar que fluya el transito de sur a norte y viceversa por un solo carril-
- No se ha reportado daños a la vida y salud
- No se reporta daños a viviendas, agricultura y ganadería
- No se ha registrado la presente emergencia en el Sinpad

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra № 08



MANUEL R. GARCIA ECHEVARRIA MODULO DE OPERACIONES III

CRNL PNPS RICARDO'E. GUILLEN BALBIN COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ MODULO DE EVALUADOR 1