

# REPORTE PRELIMINAR

## N.º 096-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

**INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL DE REGADIO EN JOSE OLAYA DEL  
DISTRITO DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA REGION DE ICA**

**I.- HECHOS:**

El día martes 04 de abril del 2023, en horas 06:20 a.m. aproximadamente se generó un desborde del canal de regadío en sector San Carlos, ocasionado por el descuido de un agricultor que estaba regando su parcela dejando que dichas aguas cursaran aguas e inundaran la zona urbana de San Carlos, afectando 04 viviendas en el Centro Poblado de José Olaya del Distrito de Nazca, Provincia de Ica.

**DAÑOS:** Afectación

**Familias afectadas:** 04 familias

**Personas afectadas:** 06 personas

**No hay daños a la vida y salud**

**FUENTE INFORMACION:**

Área de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Nazca, José Carlos Bustos Montoya – celular 956622728

**II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	NAZCA
<b>DISTRITO</b>	NAZCA
<b>DIRECCION</b>	C.P. JOSE OLAYA – SECTOR SAN CARLOS
<b>UBIGEO</b>	110301

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones


**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

### IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el señor José Carlos Bustos del área de Defensa Civil de la MP de Nazca, informando que a las 06.20 de la mañana se produjo un desborde de canal de regadío por descuido de un agricultor que generó que las aguas inundaran el sector de San Carlos afectando a 04 viviendas
- No se ha reportado daños a la vida y salud
- Asimismo, una vez conocido los hechos se comunicaron con la Junta de riego para que se cierren las compuertas y disminuya el caudal de regadío.
- Los vecinos apoyaron a desaguar las aguas a terrenos baldíos y permitir que las personas retornen a habitar sus hogares.
- La presente emergencia fue registrada en el código Sinpad N° 170435
- Se realizará la evaluación para la entrega de ayuda humanitaria
- No se reportan daños a viviendas, agricultura y ganadería

**Elaborado por:** Módulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

## V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



MANUEL R. GARCIA ECHEVARRIA  
MODULO DE OPERACIONES III

CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR I

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08