



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 129-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



## **REPORTE PRELIMINAR 22/06/2023/COER-GOREICA**

# **DERRUMBE DE CERRO EN EL SECTOR EL CARAHUARCO DISTRITO DE EL INGENIO EN LA PROVINCIA DE NAZCA Y REGION DE ICA**

### **I.- HECHOS:**

El día de hoy jueves 22 de junio del presente año al promediar las 04:30 pm ocurrió un derrumbe de cerro en el Sector El Carahuarco en el distrito de El Ingenio, Provincia Nazca y Departamento de Ica, hasta el lugar se apersono el equipo técnico de la STDC de la Municipalidad Distrital de El Ingenio, se encuentran en la zona evaluando los daños ocasionados por el deslizamiento de piedras de gran magnitud y grava las cuales afectaron la transitabilidad de la vía departamental que une los CCPP del distrito El Ingenio y CCPP del distrito de Otono - Ayacucho.

### **DAÑOS (EN EVALUACION):**

Viviendas destruidas: EN EVALUACION

Personas damnificadas: EN EVALUACION

Tramos de vía departamental afectados: EN EVALUACION

### **FUENTE INFORMACION:**

STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO– Ing. Carlos Jesús Gómez Jurado  
Cel: 992 609 648

### **II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	NAZCA
<b>DISTRITO</b>	EL INGENIO
<b>DIRECCION</b>	SECTOR EL CARAHUARCO
<b>UBIGEO</b>	110303

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### **III.- MAPA SITUACIONAL:**



FUENTE: COER ICA.

### **IV. ACCIONES REALIZADAS**

- De acuerdo a la información recabada al Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA por parte del STDC de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO nos indicó que al promediar las 04:30 pm ocurrió un derrumbe de cerro en el Sector El Carahuarco en el distrito de El Ingenio, Provincia Nazca y Departamento de Ica, hasta el lugar se apersono el equipo técnico de la STDC de la Municipalidad Distrital de El Ingenio, se encuentran en la zona evaluando los daños ocasionados por el deslizamiento de piedras de gran magnitud y grava las cuales afectaron la transitabilidad de la vía departamental que une los CCPP del distrito El Ingenio y CCPP del distrito de Otoa - Ayacucho. donde se está evaluando los km afectados.
- Se registro la emergencia con el código SINPAD N° 175551.
- El STDC en coordinación con el equipo técnicos de la municipalidad distrital manifiesta que se encuentran en la zona afectada realizando la evaluación de daños para enviar las maquinarias para realizar la limpieza de las vías.
- El Módulo de Operación del COER Ica mantiene constante comunicación con los secretarios técnicos de la municipalidad distrital así mismo estamos realizando el constante seguimiento y monitoreo de la emergencia.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## V. TOMAS FOTOGRAFICAS



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



ROSITA DE LA ROCA  
OPERADOR 4

CRNL PNP8 RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR 1

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08