



REPORTE PRELIMINAR

Nº 148-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 25/08/2023/COER-GORE.ICA

COLAPSO DE DESAGUE LA VIVIENDA UBICADA EN CASERÍO FUNDICIÓN BAJA 6 DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA PROVINCIA Y REGIÓN ICA.

I.- HECHOS:

El día 25/08/2023 a promediar las 10:00 am se produjo un colapso de desagüe en el Caserío Fundación Baja 6 del distrito de la Tinguña, producto a ello 01 vivienda inhabitable, generando aniego en los interiores de la vivienda afectando sus bienes y dejando un olor fétido en los interiores de la vivienda.

DAÑOS:

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	DAÑOS MATERIALES
	DAMNIFICADA	VIVIENDA INHABITABLE
DPTO. ICA		
PROV. ICA		
DIST. LA TINGUIÑA	05	01

FUENTE INFORMACION:

Arq. Jaqueline Tejeda Quispe, jefe de la Dirección de Defensa Civil, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA Teléfono: 942115286

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	LA TINGUIÑA
DIRECCION	CASERÍO FUNDICIÓN BAJA 6
UBIGEO	110102

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADA

- De acuerdo a la información recabada al Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA se realizó las coordinaciones con la Arq. Jaqueline Tejeda Quispe, Jefe de la Dirección de Defensa Civil, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINGUIÑA.
- Manifiesta se realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, donde se pudo apreciar una vivienda inhabitable, 01 familia damnificada con 05 integrantes producto del colapso de desagüe en el Caserío Fundación Baja 6 el mismo que se describe:

ITEM	DESCRIPCION	EDAD	DNI
1	Olivia Cárdenas Marcial	47	21559081
2	Cesar Hernández Legua	52	
3	Fredy Francisco Tipizmana Cárdenas	19	
4	Juan Maximiliano Maximiliano Tipizmana Cárdenas	19	
5	Marcel Tipizmana Cárdenas	4	

- La propietaria menciona que ha sido dañado por el colapso de desagüe sus bienes como: cama, colchones, frazadas, ropas, cocinas, menajerías entre otros.
- Se conto con la participación de la Subprefecta de la Tinguña, serenazgo de la Municipalidad y Semapat.
- Se cuenta con registro Sinpad con código **178933** inundación por desborde de canales.
- la Dirección de Defensa Civil, manifiesta que brindara la entrega de bienes de ayuda humanitaria a la familia damnificada.
- Se Continúa con el Monitoreo.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



PANEL FOTOGRAFICO:




ALEX R. CHINCHAY CACERES
 MODULO DE OPERADOR 1


CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
 COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
 MODULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08