



REPORTE PRELIMINAR

Nº 204-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

HUAYCO ORIGINADO POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA

I.- HECHOS:

El día de hoy sábado 30 de diciembre de 2023, a partir de las 10:00 horas aproximadamente, se suscitó un huayco producto de las lluvias intensas en la parte alta de las quebradas originando la crecida de los ríos y afectando a terrenos agrícolas y viviendas del Centro Poblado de Coyungo, del distrito de Changuillo, Provincia de Nazca.

DAÑOS:

- **Familias afectadas: En evaluación**
- **Personas afectadas: En evaluación**
- **Viviendas Afectadas: En Evaluación**
- **Áreas agrícolas afectadas: En evaluación**

FUENTE INFORMACION:

Secretario técnico del distrito del distrito de Changuillo. SR: ABRAHAN NOE VILCHEZ QUISPE.

Celular 955849362

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NAZCA
DISTRITO	CHANGUILLO
DIRECCION	COYUNGO
UBIGEO	110302

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el secretario técnico del distrito de Changuillo, el mismo que informa que desde 10,00 am el río incremento su caudal y a la altura del Centro Poblado de Coyungo se ha desviado el curso del agua del cauce debido a los trabajos de descolmatación que se ha estado realizando, como resultado de ello se ha generado desborde del río, dando lugar a la afectación de cultivos agrícolas en Mancha Coyungo y afectación de la red de agua potable de la población de este sector..
- Asimismo, refiere que ha emitido la alerta de emergencia para que se reúna la plataforma de defensa civil
- Realizan el recorrido para la evaluación de los daños y atención de la emergencia.
- Asimismo, se coordinará para desviar el curso del agua al cauce central con maquinaria y de esta manera continúe afectando a los cultivos y población de Mancha Coyungo.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

- Al momento de la emisión del Pte. informe, No se ha registrado la emergencia en el SINPAD

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



30 dic. 2023 02:11:04
18L 462317 8367177
Nasca
Ica


MANUEL E. GARCIA ECHEVARRIA
MODULO DE OPERACIONES III


CRNL P196 RICARDO E. GUILLEN BALTES
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08