



REPORTE PRELIMINAR

Nº 057-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 14/ 03/2023/COER-GOREICA

INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL DE REGADIO EN EL SECTOR SAN MAURICIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE NASCA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

El día sábado 14 de marzo del presente año, al promediar las 01:32 horas aproximadamente, producto de las lluvias intensas, se suscitó una inundación por desborde de canal de regadío en el Sector San Mauricio, afectando a varios vecinos del pasaje San Mauricio y la calle los Espinos en el Sector de San Mauricio, en el distrito y provincia de Nasca.

- **DAÑOS: materiales (viviendas precarias)**
- **Familias afectadas: 13**
- **Viviendas afectadas: 13**
- **Condición de viviendas: afectadas**

FUENTE INFORMACION: SECRETARIO TECNICO DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD Provincial de Nasca – Jonatan Ferreyra. Cel: 956084591.

.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	NASCA
DIRECCION	SECTOR SAN MAURICIO
UBIGEO	110301

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: REPORTE DE STDC NASCA.

IV.- ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento de los hechos se tubo comunicación con el secretario técnico y su personal técnico del área de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Nasca, el cual nos manifestó que se encuentra en el lugar de los hechos para la evaluación de daños y necesidades, ya que los mas afectados en el Sector antes mencionado son las viviendas precarias, de material de adobe.
- Se reporto que dicha inundación ha sido producida porque dejaron abierta la compuerta de regadío San Mauricio.
- Se reporta afectaciones en las viviendas por el aniego frente a sus casas.
- No se reportan daños a la vida y la salud.
- Se ha creado la emergencia en el SINPAD con el código N° 166927 – DESBORDE DE CANAL DE REGADIO.
- La oficina de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Nasca, esta culminando con el empadronamiento familiar y se coordina para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS:



V. B.
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: Sara Guerrero Loza – Operadora
Modulo de Operaciones

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08