

# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 063-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO  
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



## **REPORTE PRELIMINAR 15/03/2023/COER-GOREICA**

### **DESBORDE DE CANAL EN EL SECTOR SACTA DISTRITO DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA Y REGION DE ICA**

#### **I.- HECHOS:**

El día miércoles 15 de marzo del 2023, en horas 08:00 a.m. aproximadamente, producto de la crecida del río Ica lluvias intensas se produjo el desborde del río ocasionando daños en el distrito de Santiago, Sector Bocatoma Sacta.

#### **DAÑOS: EN EVALUACION**

**Familias afectadas:** En evaluación

**Personas afectadas:** En evaluación

**Carreteras afectadas:** en evaluación

#### **FUENTE INFORMACION:**

STDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO – Srta. Claudia Martínez Avilés – Cel: 937 189 410

#### **II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	SANTIAGO
<b>DISTRITO</b>	SANTIAGO
<b>DIRECCION</b>	Sector Sacta
<b>UBIGEO</b>	110111

---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones


**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

### IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el secretario técnico del distrito de Santiago el cual informo que desde horas de la mañana aumento el caudal del Rio Ica lo cual ha originado que se produzca el desborde del rio el mismo que viene afectando a viviendas, áreas de cultivo y vías de tránsito en el Sector de Sacta. Asimismo, de la información recopilada se tiene que:
- Hay inundación en el Sector Sacta (desconociéndose aun la cantidad de personas, familias y viviendas afectadas)
- La crecida de agua en el Sector la Bocatoma Sacta está afectado áreas de cultivo de los moradores de la zona en el distrito Santiago.
- El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de los reportes de los secretarios técnico de los distritos afectados.
- Al cierre del presente informa, no ha registrado la emergencia en el SINPAD.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

## V. TOMAS FOTOGRAFICAS



V°B°  
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

ELABORADO: ROSITA DE LA ROCA  
MODULO DE OPERACIONES

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08