

# REPORTE PRELIMINAR Nº 069-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA











Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

## REPORTE PRELIMINAR 16/03/2023/COER-GOREICA

# HUAYCO ORIGINADOS POR LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCIA Y REGION DE ICA

#### I.- HECHOS:

El día miércoles 15 de marzo del 2023, a las horas 15:00 p.m. aproximadamente, se suscito un huayco producto de las lluvias intensas que se presentaron en el distrito de Ocucaje ocasionando afectaciones en el caserío San Martín y en diferentes sectores los cuales aun están en evaluación.

#### **DAÑOS:**

Familias afectadas: En evaluación

Personas afectadas: En evaluación

Carreteras afectadas: en evaluación

#### **FUENTE INFORMACION:**

Secretario técnico del distrito de Ocucaje- David Manrique. Celular 938511072.

## II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	OCUCAJE
DIRECCION	CASERIO SAN MARTIN.
UBIGEO	110104

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

#### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

# IV. ACCIONES REALIZADAS

- ➤ Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunico con el secretario técnico del distrito de Ocucaje, el cual informo que desde horas de la tarde el día miércoles empezaron las lluvias cada vez aumentando la intensidad lo cual a causado afectaciones en el Caserío San Martín, por lo que se encuentra en el lugar para la evaluación de daños y necesidades.
- > Se reportan daños a viviendas en las cuales a ingresado el agua y afectado sus bienes materiales
- Hasta la emisión del reporte se tienen 15 afectados y 20 damnificados en el Caserío San Martín.
- No se reportan daños a la vida y la salud
- ➤ El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de mayor información por parte del Secretario técnico del distrito afectado.
- No se ha realizado el registro en el SINPAD hasta la emisión del reporte.
- > Se realizan las coordinaciones para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados.
- > Ser ealizan las coordinaciones para el apoyo con maquinarias para la limpieza de vias de transito.

# **V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS**

# AFECTACIONES EN VIVIENDAS EN CASERIO SAN MARTIN DE PORRAS







Elaborado por: Modulo de Operaciones Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

## AFECTACIONES EN CALLES Y VIAS DE TRANSITO EN CASERIO SAN MARTIN











Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08