



REPORTE PRELIMINAR

Nº 075-2023-MOD. OPERACIONES – COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA

I.- HECHOS:

El día miércoles 15 de marzo del 2023, a horas 06:00 am aproximadamente, se suscito inundación por desborde de rio producto de las lluvias intensas en el distrito de Changuillo , Provincia de Nasca, afectando TERRENOS AGRICOLAS Y LA RED DE AGUA CHIQUERILLO QUE ABASTECE A CENTROS POBLADOS (SAN JUAN, NUEVA ESPERANZA, LACRA Y LAS MERCEDES) y las vías de comunicación.

DAÑOS:

- **Familias afectadas:** En evaluación
- **Personas afectadas:** En evaluación
- **Viviendas Afectadas:** en evaluación
- **daños a la infraestructura.** (01 puente, 02 bocatomas en el sector santa rosa y chacra nueva, 2 km de enrocado)
- **daños a la vida y a la salud:** no
- **daños a la agricultura.** En evaluación
- **daños a los servicios básicos.** (red de agua aéreo sector chiquerillo destruido en cual abastecía de agua a 5 centros poblados (san juan, nueva esperanza, cabildo, lacra y las mercedes)
- **daños a vías de transporte y comunicaciones:** (a ½ km de carretera ingreso a Changuillo a 1km tramo coyungo rio santa cruz)

FUENTE INFORMACION:

NOMBRE Y APELLIDO: ABRAHAN NOE VILCHEZ QUISPE
CARGO. SECRETARIO TECNICO DEFENSA CIVIL celular: 955 849 362

II.- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PALPA
DISTRITO	CHANGUILLO
DIRECCION	CHANGUILLO
UBIGEO	110302

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS

- Habiendo tomado conocimiento el Módulo de operaciones del COER ICA, se comunicó con el Secretario Técnico de Defensa Civil de Changuillo, el mismo que informa que se encuentra realizando la evaluación de daños y necesidades pudiendo identificar de manera preliminar que:
 - Se requiere el apoyo maquinaria pesada, herramientas y equipos para reparación de daños.
 - Hay viviendas Afectadas.
 - Afectaciones en la zona agrícola de los sectores. (en evaluación el área afectada)
 - No se reportan daños a la vida y la salud
 - Vías de tránsito intransitables (afectadas).
 - El módulo de operaciones del COER ICA se encuentra a la espera de que se culmine con el EDAN por parte del Secretario técnico del distrito y remita la información complementaria.
 - Se ha realizado el registro en el SINPAD con el código N° 167169 inundación por desborde de río
 - La Municipalidad Distrital de Changuillo, está realizando las coordinaciones para el alquiler de maquinaria pesada y se encuentran realizando la limpieza de las vías.


Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

V.- ANEXOS FOTOGRAFICOS



V. B.
COORD. COER ICA

CORONEL PNP (R) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: Alex Chinchay Cáceres – Operador Modulo de Operaciones

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08