



REPORTE PRELIMINAR

Nº 006-2023-MOD. OPERACIONES-COER ICA



BICENTENARIO
PERÚ 2021



GOBIERNO REGIONAL
DE ICA

EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Túpac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 12/01/2023 - COER - ICA - MOD. DE OPERACIONES.

INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL EN EL CENTRO POBLADO ROSITA SALGUERO DISTRITO DE SAN ANDRES DE LA PROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA

I. HECHOS:

El día 12 de enero del 2023 del presente año al promediar las 07:40 a.m. se suscitó una **inundación por desborde de canal de regadío producto de la acumulación de residuos sólidos y malezas** en el Centro Poblado Rosita Salguero, afectando las vías de tránsito desde la Av. Genaro Medrano, Av. Las Américas las mismas que intersectan con el CC. PP Rosita Salguero en el Distrito de San Andrés de la Provincia de Pisco.

DAÑOS: en evaluación.

FUENTE INFORMACION:

PERONAL DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES - PEDRO RIVADEYRA cel. 985 059 946

II. UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	SAN ANDRES
DIRECCION	CC.PP ROSITA SALGUERO
UBIGEO	110506

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Túpac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III. MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: Modulo de Operaciones del COER – ICA.

IV. ACCIONES REALIZADAS.

- ❖ Tras comunicación con personal de la Sub Gerencia de GRD de la Municipalidad distrital de San Andrés, manifestaron que, al tomar conocimiento de los hechos se apersonaron al lugar para realizar la evaluación de daños y necesidades; identificando que la acumulación de residuos y maleza origino que se produzca el desborde del canal, lo cual origino que el agua se almacenara obstaculizando así el libre tránsito en calles aledañas a la intersección de Genaro Medrano con la Calle Grecia.
- ❖ No se reportaron daños a viviendas, ya que los moradores del lugar lograron controlar colocando sacos de arena, evitando así que el agua ingresara a sus viviendas.
- ❖ No se reportan personas afectadas.
- ❖ No se reporta daños a la salud ni a la vida.
- ❖ La Municipalidad distrital de San Andrés brinda el apoyo para la rehabilitación de vías con una retroexcavadora para la limpieza de los canales de regadíos ya que se requiere bombear las aguas acumuladas en las calles.
- ❖ No se ha reportado daños a la salud ni a la vida.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Túpac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



V.PANEL FOTOGRAFICO



**V.ºB.º
COORD. COER ICA**

CORONEL PNP (r) RICARDO ENRIQUE GUILLEN BALBIN

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*

Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Túpac Amaru s/n – Cuadra N° 08