



# REPORTE COMPLEMENTARIO

## Nº 019-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE COMPLEMENTARIO 25/01/2024/COER-GOREICA HORA 23:40**

**INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL DE RIEGO  
EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA,  
REGION DE ICA**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
24/01/2024 01:15 Hrs.	A consecuencia de las lluvias intensas en la quebrada se produjo el incremento de caudal del canal de riego y posterior desborde, lo que causó daños materiales y daños a la infraestructura (viviendas) en el Centro Poblado Santa Julia del distrito de Santiago, Provincia de Ica.

**II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	ICA
<b>DISTRITO</b>	SANTIAGO
<b>DIRECCION</b>	CC.PP. SANTA JULIA
<b>UBIGEO</b>	110111

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

### IV. EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

#### 4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 24 de enero del 2024, a las 18:35 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas	07	10	Agua	NO
Damnificadas	02	06	Desagüe	NO
<b>Vida y Salud</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		<b>Medios de vida</b>	<b>SI/NO</b>
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
<b>Infraestructura</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	09	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

**Nota:** En proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Santiago

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### **4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con la señorita Claudia Martínez Avilés responsable de la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago para que informe sobre la emergencia.
- A causa del desborde de la acequia de riego, han sido dañadas y afectadas viviendas. Las 02 viviendas dañadas en condiciones de inhabitables, mas 07 viviendas afectadas,
- No reporta daños a la vida y salud.
- Se realizará la evaluación de daños EDAN para la entrega de ayuda humanitaria.

#### **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- La zona erosionada del canal fue clausurada con sacos terreros y tierra con ayuda de los moradores de la zona
- Asimismo, se ha realizado trabajos de recuperación de la zona dañada con limpieza, drenaje de agua y recuperación de enseres dañados.
- La familia dañada y afectada realizaron olla común en la zona con apoyo de la Municipalidad Distrital de Santiago
- Se ha concluido con el EDAN se hará entrega de ayuda humanitaria, Kits completos a las familias damnificadas y bienes según corresponda el Edan a las familias afectadas.
- La presente emergencia ha sido registrada con el código Sinpad N° 188279
- Siendo **15.45 horas** personal de defensa civil a cargo de su responsable se dirigen a la zona de la emergencia a instalar 02 carpas para los damnificados y atención con toda la ayuda humanitaria que le corresponda a cada familia.

#### **FUENTE INFORMACION:**

Claudia Martínez Avilés responsable de la Sub Gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago. Telf.: 937189410

**ICA, 24 de enero del 2024.**

  
MANUEL E. GARCÍA ECHEVARRÍA  
MÓDULO DE OPERACIONES III

  
CENS. PPOV. RICARDO GULLEN BALBOA  
COMANDANTE COER ICA

  
CPC CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
MÓDULO DE EVALUACIÓN I

**Elaborado por:** Manuel García

---

*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICOS**



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones  
**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.  
**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**  
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08