

REPORTE COMPLEMENTARIO

Nº 039-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



[REPORTE COMPLEMENTARIO 12/02/2024/COER-GOREICA HORA 19:20](#)

INUNDACIÓN POR DESBORDE DE RIO EN EL SECTOR RURAL DE LLICUAS BAJO DISTRITO DE NASCA PROVINCIA NASCA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
11/02/2024 00:50 Hrs.	A consecuencias del repunte del caudal del Rio Aja margen izquierda, se han producido desborde en el sector rural de Llicuas bajo, en cuatro tramos, del Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, Región Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	NASCA
DIRECCION	SECTOR RURAL LLICUAS BAJO
UBIGEO	110301

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COE PROVINCIAL NASCA

IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 12 de febrero del 2024, a las 19:20 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (FAMILIA)			MEDIOS DE VIDA
	DAMNIFICADA	AFECTADA	DESAPARECIDA	AGRICULTURA
DPTO. ICA				
PROV. NASCA				
DIST. NASCA				
LLICUAS BAJO		09		SI

Nota: SECRETARIO TECNICO DEFENSA CIVIL

NO SE REPORTA DAÑOS A PERSONAS CON LA VIDA Y LA SALUD.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA- mantuvo comunicación con el personal de apoyo de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Nasca, indicando que habiendo tomado conocimiento de los hechos se apersonaron al lugar para la evaluación de daños y análisis de necesidades; identificando que:
- En la primera evaluación se observa inundación de terrenos de cultivo en el sector rural Llicuas Bajo, por consecuencia de desborde en cuatro tramos de la margen izquierda de las defensas ribereñas; esta parte donde ocurrió el hecho se encuentra colmatado y erosionado por el caudal del río; se ha evidenciado pérdidas de cultivos permanentes de Paltos, limones, como también cultivos de cebolla y tunales.
- No se reporta daños a la vida y salud.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- La Municipalidad Provincial de Nasca a través de la Plataforma DE Defensa Civil y el grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la MPN, activo su Plan de Operaciones de Emergencia, se comunicó con el COEL – Nasca a las 06:00 a.m. del día de la afectación haciéndoles saber de los hechos.
- Serenazgo hizo un recorrido para el monitoreo conjuntamente con el área de Defensa Civil.
- La emergencia ha sido registrada en el SINPAD con el código N° 190555 – DESBORDE DE RIO.
- El gobierno local a través del secretario Técnico de Defensa Civil, coordina para los levantamientos de la información y reparar los desbordes.
- Se determinó que los terrenos de cultivo afectados y lo que justifica su registro es por PERDIDA DE MEDIOS DE VIDA.
- Se remitirá a través de la Plataforma de Defensa Civil a la Agencia Agraria de NASCA Y LA OFICINA DEL gore – Ica – Nasca, para que tome acciones y responsabilidades a su cargo.

REQUERIMIENTOS DE AYUDA:


No señala.

FUENTE INFORMACION:

- Secretario Técnico de la Municipalidad Provincial de Nasca Ing. José Bustos Montoy. Cel. 956622728

ICA, 12 de febrero del 2024.


Edgar Alexander Mejia Uchuya
MOD. OPERACIONES COER ICA


CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICA

DESBORDE DEL RIO AJA



AFECCIONES AL TERRENO AGRICOLA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08