REPORTE COMPLEMENTARIO
Nº 044-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA

GORE - ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EL PERÚ PRIMERO

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE COMPLEMENTARIO 19/02/2024/COER-GOREICA H O R A 16:30

HUAYCO EN EL DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
19/02/2024 00:20Hrs.	El día 19 de febrero del 2024 a horas 00:20 Hrs. por las lluvias intensas en la parte alta de la serranía de Huarangal, Molletambo Tingue ha originado la caída de Huaycos los cuales discurrieron por el cauce de desaguadero hacia el rio Ica afectando la carretera asfaltada camino a pinilla a callando del distrito de Ocucaje, Provincia de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	OCUCAJE
DIRECCION	SECTOR DE CURIS, HUARANGAL, MOLLETAMBO Y TINGUE
UBIGEO	110104

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: COER ICA.

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

Actualizado al 16 de febrero del 2024, a las 15:30 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)				
	DAMNIFICADA	AFECTADA	FALLECIDA	HERIDA	DESAPARECIDA
DPTO. ICA					
PROV. ICA					
DIST. OCUCAJE					

UBICACIÓN	VIVIENDA		
	VIVIENDA DESTRUIDA	VIVIENDA INHABITABLE	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. ICA			
PROV. ICA			
DIST. OCUCAJE			

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Ocucaje

4.1. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el responsable de la Subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocucaje Abog. Rómulo Astorga Ramos, el mismo que informa que habiendo tomado conocimiento de los hechos delego al personal de Gestión de Riesgos y Desastres, para evaluar daños
- De la realización de Evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN PERU se pudo constatar inundo a 01 vivienda de material noble abandonada.
- En 00.20 horas el personal de Gestión de Riesgos señora Elsa Liliana y personal de Serenazgo del distrito reporta que las aguas ingresan por la Panamericana Sur, Km 336 ingresando por el sector de Pinilla al cercado de Ocucaje.
- Asimismo, afecto vía de acceso carrozable asfaltado de pinilla a callango con un aprox de 300 mts lineales
- Producto del desborde del desaguadero hacia el río ica, se encuentra un aniego en la parte agrícola no afectando las áreas de cultivo.
- No se registra daños a la vida y salud
- ha sido registrada en el SINPAD 191326 HUAICOS

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se ha activado la alerta temprana y movilización de personal de serenazgo y policial a la altura de la Panamericana.
- por parte del cuerpo general de serenazgo y la Policía Nacional de Ocucaje, paralizaron el tránsito vehicular en la panamericana sur km 336 por un aproximado de 05 horas desde las 00:20 hasta las 04:00 horas.
- Inundo a 01 empresa de avícolas desconociendo la afectación del número de aves los mismos que no han sido reportados por la empresa.
- Se entrego 30 unidades de sacos terreros en calidad de prevención por el huayco al señor Huaripaucar Matías, Raúl quien se identificó con DNI N° 70197755, y manifestó que vive con su esposa y 02 menores de edad.
- La Municipalidad distrital de Ocucaje alquilo maquinaria pesada como: 01 volquetes, 01 retroexcavadora y 01 cargador frontal.
- limpieza y descolmatación en el desaguadero sector La Granja de longitud de 750 mts.
- Se alquilo maquinaria como: volquete, excavadora oruga cargador frontal para el cierre de ambos lados del baden IC. 744 camino vecinal del Centro Poblado Pinilla y con Centro Poblado Callango, cerrando 06 mts en ambos lados por una altura de 03 mts y con un ancho de 04 metros.
- Limpieza y descolmatación de 03 tramos camino de ingreso a las propiedades de áreas agrícolas, con 4,50 mts de acho x 1,30 mts de altura los cuales han sido retirados para que discurran las aguas de los huaycos con destino al rio Ocucaje.
- Se procedió la descolmatación de 03 tramos del desaguadero con la finalidad que discurran con mayor fluides las aguas del huayco hacia el rio de Ocucaje.
- Se conto con la visita en el lugar afectado del coronel PNP (R) Ricardo Guillen Balbin Coordinador del COER. y personal de Indeci, quienes coordinaron con la Gerente Municipal y el personal de Defensa Civil a fin de que se formule la evaluación de daños e informe complementario para ser remitidos al COEN.

- En los días siguientes se realizarán trabajos para mejoramiento del cauce de desaguadero, con la finalidad que las aguas discurran por la pendiente correspondiente.
- También se realizarán el ensanchamiento del cauce de desaguadero, previo acuerdo con los propietarios de los predios ubicados a las riberas del cauce, los cuales servirá para dar inicio a una actividad de emergencia el cual consiste en el ensanchamiento del cauce en un aproximado de 12 mt. ancho de 3.5 mts. de altura 1.350 mts de largo
- Cabe precisar que el distrito de Ocucaje vienes siendo afectados en los diferentes años atrás como consta en los registros Sinpad y reportes, por ser eventos recurrentes con la finalidad de mitigar los mismos con obras definitivas se declare en estado de emergencia el Distrito de Ocucaje por estar expuesto a los peligros antes mencionados.

FUENTE INFORMACION:

Sub Gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Ocucaje
Abog. Rómulo Astorga Ramos. Celular N°: 956 677962

ICA, 19 de febrero del 2024.

ALEX R. CHINCHAY CACERES
MODULO DE OPERADOR 1

CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS