# REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 061-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA









Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









#### REPORTE COMPLEMENTARIO 17/03/2024/COER-GOREICA HORA 12:00

## LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION DE ICA.

#### I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción		
28/02/2024 20:00 Hrs.	Producto de10 horas de lluvias intensas se origino caída de huayco y derrumbe de cerro en el distrito de San Pedro de Huacarpana, provincia de Chincha, Región de Ica, afectando algunos Centros Poblados.		

#### II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	CHINCHA
DISTRITO	SAN PEDRO DE HUACARPANA
DIRECCION	CC.PP LISCAY Y CC. PP DE BELLAVISTA, ANEXOS SAN MARTIN DE HUAYHUA, SAN PEDRO DEHUACARPANA .
UBIGEO	110210

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08









#### **III.- MAPA SITUACIONAL**:



FUENTE: MD de San Pedro Huacarpana

#### **IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:**

#### 4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 17 de marzo del 2024, a las 12:00 horas.

			DAÑOS MATERIALES		DAÑOS MATERIALES		
VIDA Y SALUD (PERSONAS)		INFRAESTRUCTURA DE SALUD	LOCALES PUBLICOS	SEDVICIOS BASICOS		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	
	AFECTADOS	DAMNIFICADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD AFECTADO	LOCAL COMUNAL AFECTADO	RED DE AGUA POTABLE	RED DE DESAGÜE SIN SERVICIO	POZO AFECTADO
DPTO. ICA							
PROV. CHINCHA							
DISTRITO SAN PEDRO HUACARPANA	79	19	1	1	AFECTADO	COLAPSADO	DAÑADO LA ESTRUCTURA DE LA POZA DE SIEMBRA Y COSECHA PARA RIEGO D

Nota: Información brindada por STDC la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		
	AFECTADOS	DAMNIFICADOS	
DPTO. ICA			
PROV. CHINCHA			
CC.PP SAN PEDRO			
HUACARPANA	18	4	
CC.PP BELLAVISTA	26	6	
CC.PP. SAN			
MARTIN DE			
HUARHUA	15	3	
CC.PP LISCAY	20	6	
TOTAL	79	19	

Nota: Información descrita por centros poblados.

Fuente: STDC la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana

#### 4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica COER ICA mantuvo comunicación con el secretario de defensa civil del distrito de San Pedro de Huacarpana-Ing. Juan Aybar Quispe, el cual hace de conocimiento que se culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades, asimismo, se detalla la información para una actualización de reporte.
- No se reportaron daños a la vida y salud
- La presente emergencia ha sido registrada en el Sinpad con el código N° 19259
- Se han producido deslizamientos y rajaduras profundas en las carreteras de acceso al distrito de San Pedro de Huacarpana, en los siguientes tramos:
  - Tramo de Anexo San José de Huacarpana Anexo Tambulla.
  - Tramo Anexo San Juan de Uchpa Anexo San José de Huacarpana.
  - Tramo localidad de San Pedro de Huacarpana Anexo de San Lorenzo.
  - Tramo de C.P Liscay Anexo Santa Mercedes Llicllica.
  - Tramo del Anexo Santa María de Huancacancha Anexo Casacancha.
  - Tramo Localidad San Pedro de Huacarpana Anexo Cullhuanca.
  - Tramo del Límite del distrito de San Juan de Yanac Anexo San Juan de Uchpa.
  - Tramo del C.P Liscay Anexo de Huayhuasca.
  - Las lluvias intensan ocasionaron el incremento del caudal del rio Bado, ubicado a 2 kilómetros aproximadamente a la capital del distrito de San Pedro de Huacarpana, por la cual se bloqueó el tránsito vehicular del Centro Poblado Liscay hacia la capital del distrito.


Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









- Los sistemas de abastecimiento de agua potable a la población se encuentran en mal estado, producto de los deslizamientos de material granular y ellos estar expuestos, generan roturas en tuberías y daños en las captaciones en los anexos de Huaccachca, Cullhuanca, San Pedro de Huacarpana, San Juan de Uchpa y San Lorenzo.
- La poza de almacenamiento de agua para la siembra y cosecha de sembrío de la localidad de San Pedro de Huacarpana, se encuentra destruido debido a que las lluvias intensas debilitaron el terraplen donde estaban construidos.
- Los sistemas de desagües también se encuentran colapsados, debido al ingreso de huaycos a la población lo arrastra basura y material granular a los buzones y ello generan colapsos.
- Asimismo, se ha evidenciado que han sido afectados establecimientos públicos, como son el puesto de salud de San Pedro de Huacarpana y el salón comunal del distrito.

#### V- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### 5.1. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

#### 5.1.1. Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 17 de marzo del 2024.

Entidad Ejecutora	Fecha			
	Inicio	Fin	Acciones	Fuente
MD SAN PEDRO DE HUACARPANA	29/02/2024	15/03/2024	✓ EDAN PERU	STDC SPH
		15/03/024.	√ Trabajos de limpieza por personal de la Municipalidad distrital y moradores de la zona con herramientas manuales,	STDC SPH

#### **5.2.2. DESARROLLO DE ACCIONES:**

- La Municipalidad distrital de San Pedro de Huacarpana, a través de su oficina de defensa civil conjuntamente con los moradores de las zonas afectadas del distrito, equipados de herramientas manuales han realizado el retiro y limpieza de piedras y material granular de algunos puntos afectados.
- La Municipalidad distrital de San Pedro de Huacarpana, a través de su oficina de defensa civil viene realizando la entrega de plástico a las personas con viviendas afectadas, a pesar de los escasos recursos con los que cuenta, y a la fecha no es suficiente la capacidad de respuesta para la atención a la población afectada.
- La oficina de defensa civil de la Municipalidad distrital de San Pedro de Huacarpana, realiza las coordinaciones para solicitar el apoyo a la Municipalidad provincial de Chincha y al Gobierno regional de Ica, con la finalidad de brindar la atención a los afectados por la emergencia suscitada.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









➤ El modulo de operaciones del COER ICA, continua con el monitoreo y seguimiento a la atención de la emergencia hasta que sea atendida.

#### **FUENTE INFORMACION:**

JUAN OMAR AYBAR QUISPE secretario técnico de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana Celular N°: 923061412



Elaborado por: Sara J. Guerrero Loza

#### VI.- ANEXOS:

#### **VISTA FOTOGRAFICAS:**

### ST DEFENSA CIVIL, REALIZA LA ENTREGA DE CORTES DE PLASTICO PARA PROTECCION DE LOS TECHOS.



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08





SE OBSERVA LOS DAÑOS CAUSADOS DE LA VIVIENDA EN EL C.P BELLAVISTA.



SE OBSERVA LOS DAÑOS CAUSADOS DE LA VIVIENDA EN EL C.P BELLAVISTA.

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



SE OBSERVA LOS DAÑOS CAUSADOS DE LA VIVIENDA EN EL C.P LISCAY.



SE OBSERVA LOS DAÑOS CAUSADOS DE LA VIVIENDA EN EL C.P LISCAY.

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. **CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL** 



SE OBSERVA EL INGRESO DE HUAYCO A LAS CALLES DEL DISTRITO Y CAUSANDO DAÑOS A LAS CIMENTACIONES DE LAS VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.



SE OBSERVA LOS DAÑOS CAUSADOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL PASO DE LAS LLUVIAS ESTAN CARCOMIENDO LA BASE DEL LOCAL COMUNAL DEL DISTRITO



SE OBSERVA COMO EL PASO DE LAS LLUVIAS ESTAN DAÑANDO LA ESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL PASO DE LAS LLUVIAS HA DAÑADO LA ESTRUCTURA DE LA POZA DE SIEMBRA Y COSECHA PARA RIEGO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.



SE OBSERVA COMO EL PASO DE LAS LLUVIAS HA DAÑADO LA ESTRUCTURA DE LA POZA DE SIEMBRA Y COSECHA PARA RIEGO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO LAS LLUVIAS INTENSAS Y HUAYCOS HAN HECHO COLAPSAR LOS BUZONES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE HUACARPANA.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS INTENSAS HAN DAÑADO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO SAN MARTIN DE HUARHUA.

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO ANEXO DE SAN JOSE DE HUACARPANA – ANEXO TAMBULLA



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO ANEXO DE SAN JOSE DE HUACARPANA – ANEXO TAMBULLA

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA – ANEXO DE CULLHUANCA



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA – ANEXO DE CULLHUANCA

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC – ANEXO SAN JUAN DE UCHPA



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA DEPARTAMENTAL EN EL TRAMO DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC – ANEXO SAN JUAN DE UCHPA

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA
VIA VECINAL EN EL TRAMO ANEXO DE HUAYHUASCA – C.P. LISCAY



SE OBSERVA COMO LAS LLUVIAS INTENSAS HAN CAUSADO EL INCREMENTO DE CAUDAL DE AGUA EN EL RIO BADO, QUE UNE EL C.P LISCAY CON LA CAPITAL DEL DISTRITO

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA – ANEXO DE SAN LORENZO



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA – ANEXO DE SAN LORENZO

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO ANEXO DE SAN JOSE DE HUACARPANA – ANEXO SAN JUAN DE UCHPA



SE OBSERVA COMO EL DESLIZAMIENTO DE ROCAS, PRODUCTOS DE LAS LLUVIAS HAN BLOQUEADO LA VIA VECINAL EN EL TRAMO ANEXO DE SAN JOSE DE HUACARPANA – ANEXO SAN JUAN DE UCHPA

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.