

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 071-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 24/03/2024/COER-GOREICA HORA 07:00

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO SECTOR SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/03/2024 10:00 Hrs.	A consecuencias de las precipitaciones pluviales se produjo el desborde del rio EL Ingenio afectando el Sector San José del Distrito del Ingenio de la provincia de Nasca del Departamento de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	EL INGENIO
DIRECCION	SECTOR SAN JOSE
UBIGEO	110503

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COEL ELINGENIO

IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION DE DAÑOS:

Actualizado al 24 de marzo del 2024, a las 07:00 horas.

UBICACIÓN	DAÑOS A SECTORES DIVERSOS
	PRODUCCION AGRICOLA
	CULTIVO AFECTADA (ha)
DPTO. ICA	
PROV. NASCA	PALTO
DISTRITO EL INGENIO	2
TOTAL	2

FUENTE: SINPAD

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA- mantuvo comunicación con el Sec. Tec. de la Municipalidad distrital de El Ingenio, Ing. José Centeno, el cual manifiesta que habiendo culminado con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, se tiene que:
- El desborde del río El Ingenio origino daños y afectación de unos 500 m.l. en la vía vecinal del Sector san José.
- La afectación a terrenos agrícolas afecto a 02 propietarios afectando sus plantaciones de pan llevar y paltos 801 hectárea a cada uno).
- No se reporta daños a personas, vivienda, vida y salud.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

5.1. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

5.1.1. Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 24 de marzo del 2024.

Entidad Ejecutora	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
MD EL INGENIO	01/03/2024	02/03/2024	✓ EDAN PERU	STDC EL INGENIO
	02/03/2024	04/03/2024.	✓ Trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento protegiendo el margen derecho del río El Ingenio en el Sector San José.	STDC EL INGENIO

5.2.2. DESARROLLO DE ACCIONES:

- La Municipalidad distrital de El Ingenio a través de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres y Defensa Civil, realizo la coordinación para los trabajos de descolmatación y encauzamiento protegiendo el margen derecho del río El Ingenio, en el sector de San José por la dirección de la toma san gustavo
- La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres y Defensa Civil, gestiona la compra de combustible para la excavadora de propiedad de la Municipalidad distrital de El Ingenio, y se realizó los trabajos de descolmatación y encauzamiento los días 02 y 04 de marzo del año en curso.
- Se realizo el registro de la emergencia con Código SINPAD 193217 – Inundación por desborde de río.
- Habiéndose realizado los trabajos de descolmatación y encauzamiento como atención a la emergencia suscitada y a solicitud del gobierno local; el módulo de operaciones del COER ICA solicita el cierre de la emergencia.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL


Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



FUENTE INFORMACION:

- Secretario técnico del distrito de EL Ingenio- Ing. José Centeno - Celular: 969 065 577

ICA, 24 de marzo del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

ANEXOS:

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA LOCAL:

Actualizado al 24 DE MARZO 2024

ASIGNADO	MAQUINARIA (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
Municipalidad Distrital de ELINGENIO	Excavadora (P)	EAI631	1	Municipalidad Distrital de EL INGENIO	Limpieza, descolmatación y rehabilitación del margen derecho del rio El ingenio (tramo 500 m.l.)
	TOTAL		1		

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



2.- VISTAS FOTOGRÁFICAS

LOS DIAS 02 Y 04 DE MARZO SE REALIZARON TRABAJOS CON LA EXCAVADORA DE DESCOLMATACION Y ENCAUZAMIENTO PROTEGIENDO EL MARGEN DERECHO DEL RIO EL INGENIO, EN EL SECTOR DE SAN JOSE POR LA DIRECCION DE LA TOMA SAN GUSTAVO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08