REPORTE COMPLEMENTARIO
Nº 074-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE COMPLEMENTARIO 02/03/2024/COER-GOREICA HORA 22:00

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO MATAGENTE EN EL DISTRITO DELCARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
29/02/2024 06:30 Hrs.	El día 29 de febrero del 2024 a horas 06:30 Horas debido a las lluvias intensas en la parte alta del rio Matagente incremento su caudal, desbordándose entre los CC-PP Once Amigos y CC.PP Villa Sol del distrito del Carmen, provincia de Chincha, región Ica

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	CHINCHA
DISTRITO	EL CARMEN
DIRECCION	CC. PP CHAMORRO ALTO
UBIGEO	110205

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE; OFICINA DIVISION DE DEFENSA CIVIL Y GRD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACIÓN :

Actualizado al 02 de marzo del 2024, a las 22:00 horas.

UBICACIÓN DEL DISTRITO EL CARMEN	VIDA Y SALUD (PERSONA)	VIDA Y SALUD (FAMILIA)
	AFECTADAS	AFECTADAS
TOTAL DISTRITAL	**08**	**04**
CCPP CHAMORRO	08	04
CASERIO 11 AMIGOS	08	04

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital del Carmen

DAÑOS A MEDIO DE VIDA AGRICOLA	CULTIVOS PERMANENTES / NO PERMANENTES	AFECTADAS HA
CENTRO POBLADO CHAMORRO ALTO	PALTO (P)	07.5
	PECANA (P)	
	MANDARINA (P)	
	YUCA (NP)	
	MAIZ (NP)	

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital del Carmen

FUENTE; COEL EL CARMEN

UBICACIÓN DEL DISTRITO EL CARMEN	DAÑOS MATERIALES	
	SERVICIOS BASICO	
	POZO DE AGUA	
TOTAL DISTRITAL	01 POZO AFECTADO	100 % DE INTERRUPCION DEL SERVICIO
CCPP CHAMORRO	01 POZO AFECTADO	100 % DE INTERRUPCION DEL SERVICIO
CASERIO 11 AMIGOS	01 POZO AFECTADO	100 % DE INTERRUPCION DEL SERVICIO

Nota: El 01/03/2024 se realizó trabajo para restablecer el pozo afectado y el servicio de agua se encuentra restablecido.

*En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital del Carmen, para identificar si otros pozos se encuentran afectados.

4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

29/02/2024:

- GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital del Carmen, realizo las coordinaciones con el COER ICA, para que informe sobre los hechos de la emergencia en mención, manifestando que al tener conocimiento del desborde del rio Matagente a la altura del CC. PP Chamorro Alto realizando evaluación rápida
- Observándose que el desborde ha afectado un pozo artesanal que abastecía de agua para consumo de 04 familias.
- Si continua el aumento del caudal del rio Matagente, afectará a la poza de oxidación del CCPP "Chamorro Alto"
- No hay daños a la vida y salud
- La presente emergencia ha sido registrada en el Simpad con el código N° 192720

01/03/2024:

- El Jefe de la División de Defensa Civil y GRD de la Municipalidad de El Carmen, realizo el empadronamiento a las 04 familias afectadas por la interrupción del servicio de agua cuyo pozo artesanal fue afectado.

- El personal de la Municipalidad Distrital de El Carmen, continua el monitoreo, por el aumento del caudal del rio Matagente, que pone en peligro la poza de oxidación del CCPP "Chamorro Alto"

02/03/2024:

En horas de la madrugada, personal de Serenazgo de la MD El Carmen, reportaron la ruptura del dique en unos 160 ml aprox., provocando la inundación en las zonas colindantes de la laguna de oxidación del CCPP Chamorro Alto. Asimismo, inundó los cultivos de palta, pecana, mandarina, yuca y maíz, afectando 07 hectáreas y media de los medios de vida de 06 familias.

V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

29/02/2024:

- El día de mañana se estará realizando el empadronamiento familiar y entrega de agua de mesa
- Se está coordinando para alquilar maquinaria para rehabilitar la vía principal
- También se está coordinando para rehabilitar el pozo

01/03/2024:

- El Jefe de la División de Defensa Civil y GRD de la Municipalidad de El Carmen, entregó 02 cajas de agua de 20 litros por familias, mientras se restablecía el servicio, con los trabajos en el pozo afectado utilizando 01 motobomba.

02/03/2024:

- Tomado conocimiento el gobernador regional Dr. Jorge Hurtado Herrera dispuso se active el apoyo con maquinaria y por encargo del Coronel PNP (r) Ricardo Enrique Guillen Balbin Coordinador Regional del COER Ica se realizó las coordinaciones con el Ing. Rudy Torres jefe del PETAC Cel. 956018194; con el Sr. Javier Barillas Lliuya Presidente de la junta de usuarios Cel. 956691372, el Tnte Coronel E.P Aníbal Mercado Cortez Cel. 98803184, acompañados de la Alcaldesa del distrito El Carmen Sra. Liz Rosario Hurtado Huerta Cel. 955671899y en permanente coordinación con la Prefecta de Ica Lic. Peggy Arias para el envió con maquinarias que se requiere, de esta manera se viene brindando el refuerzo a las familias y zonas agrícolas afectadas.

- La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de El Carmen, gestiono el ingreso de 01 maquinaria (cargador frontal), para realizar trabajos de defensa provisionales que protejan los demás terrenos agrícolas y el pozo de oxidación del CCPP Chamorro Alto.

- La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de El Carmen, en coordinación con el personal de la Dirección Desconcentrada de INDECI ICA y con el personal del Batallón del Ejército N04, realizaron la visita en la zona de desborde del rio Matagente a la altura de la poza de oxidación del CCPP Chamorro Alto, con la finalidad de que, el personal del Batallón del Ejército realizar la evaluación y apreciación técnica para el uso de maquinaria del Ejército en el río Matagente.

FUENTE INFORMACION:

GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital del Carmen
Celular; 924106626

Ica, 02 de marzo del 2024.

EDGARD ALEXANDER MEJIA UCHUYA
OPERADOR MOD. OPERACIONES
COER - ICA

CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR 1

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICO

Rotura de dique a la altura de Caserio 11 amigos – CCPP Chamorro Alto.

Pozo artesanal de agua potable del Caserio 11 amigos – CCPP Chamorro Alto.

Erosión de diques por aumento del caudal del rio Matagente a la altura del pozo de oxidación del CCPP Chamorro Alto.

Erosión de diques por aumento del caudal del rio Matagente a la altura del pozo de oxidación del CCPP Chamorro Alto.

PANEL FOTOGRAFICO 02/03/2024

Trabajos en el pozo afectado utilizando 01 motobomba.

Ruptura del dique en unos 160 ml aprox., dejando que el agua ingrese a las zonas colindantes de la laguna de oxidación del CCPP Chamorro Alto

Cultivos de palta, pecana, mandarina, yuca y maíz, afectados por desborde del rio Matagente

Autoridades de la MD El Carmen, personal de la DDI ICA y personal del Batallón del Ejercito N04, en zona de la emergencia.

01 cargador frontal realizando trabajos de defensa provisionales a la altura del pozo de oxidación del CCPP Chamorro Alto.