

REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 079-2024-MOD. OPERACIONES - COER ICA









Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n - Cuadra Nº 08









REPORTE COMPLEMENTARIO 08/03/2024/COER-GOREICA HORA 17:40

TEMPORALES VIENTOS CON LLUVIAS EN EL SECTOR DE TICACANCHA DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
04/03/2024 11:00 Hrs.	A consecuencia de lluvias intensas, y fuertes vientos colapsaron postes de red de electrificación cobertura de viviendas y caminos vecinales que conectan entre anexos. En el sector de Ticacancha., Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	HUANCANO
DIRECCION	SECTOR TICACANCHA
UBIGEO	110502

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: SGRD HUANCANO

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 08 de marzo del 2024, a las 17:40 horas

Actualizado al 08 de marzo del 2024, a las 17:40 noras.									
UBICACIÓN DISTRITO DE HUANCANO									
	SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE				VIAS DE ACCESO DE TRANSPORTE				
	RED DE AGUA		VIVIENDAS	ENERGIA ELECTRICA	AFECT/DAÑADA METRO LINEAS				
TICACANCHA, CHILCA, ALALA, MOLLECANCHA	-	-	26	SI	2 Km				
TOTAL						2 Km			

Nota: La evaluación de daños continua por parte de la Municipalidad Distrital de Huancano

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica –
 COER ICA- mantuvo comunicación con el secretario técnico de la Municipalidad
 distrital de Huancano, manifestando que habiendo tomado conocimiento de los
 hechos se acercaron al lugar para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
 EDAN PERU, reportando de manera preliminar que:
- No se reportan daños a la vida y salud de las personas.
- Los fuertes vientos y lluvias intensas afectaron a viviendas que cuentan con cobertura de calamina en mal estado.
- Se produjo colapso de postes de red de electrificación por los fuertes vientos del anexo de Ticacancha.
- Las carreteras afirmadas vecinales se encuentran afectadas por las lluvias intensas carreteras que conectan los anexos de Chilca, Mollecancha, Alala y Ticacancha del distrito de Huancano provincia de Pisco.
- Se realizo el registro de la emergencia en el SINPAD con el código Nº 193796 − TEMPORALES

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- La Municipalidad distrital de Huancano a través de su oficina de defensa civil, activo su plan de operaciones de emergencia y en conjunto con el área de seguridad ciudadana realiza el monitoreo de los hechos.
- ➤ El empadronamiento a viviendas afectadas en el anexo de ticacancha fue accidentada debido a la vía interrumpida, sin pase en el sector de puente Larano Ticrapo vía de acceso a los anexos del distrito de Huancano con los anexos del distrito de Mollepampa en un tramo de 150 ml, a pesar de la dificultad se ha logrado empadronar 26 viviendas afectadas por las lluvias debido a las condiciones de su techo de calamanina deteriorada.
- Se continua con trabajos de empadronamiento
- ➤ Debido a las condiciones de la carretera afirmada en Tiracancha, Ticrapo y anexos del distrito de Mollepampa de la Provincia de Castrovirreyna los moradores de Chilca y Alala no se pueden desplazarse a la Posta de salud q se encuentra en Tiracancha, debido a que la gran mayoría se movilizaba en moto lineal.
- ➤ Dia jueves 07 de marzo la vía continúa colapsada, sin embargo, ya se han apersonado personal de Pro vías realizando estudios para realizar un pase provisional hasta que baje el caudal del rio.
- Asimismo, el alcalde del distrito de Mollepampa de Castrovirreyna llego a la via dañada con una excavadora para apoyar a los trabajos de rehabilitación, manifestando que en camino venia otra maquinaria pesada y que era por parte del Ministerio de transporte de Huancavelica. Hasta el lugar llego la Subprefecta de distrito de Huancano.
- ➤ El módulo de operaciones continua con el monitoreo y seguimiento a la emergencia suscitada.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.









FUENTE INFORMACION:

 secretario técnico del distrito de Humay- Ing. Roberto Paredes Avalos Celular: 926 812 627

ICA, 08 de marzo del 2024.



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICAS





Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

















Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.













Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.


CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08













Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08