



# REPORTE COMPLEMENTARIO Nº 102-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE COMPLEMENTARIO 03/04/2024/COER-GORE ICA HORA 14:00**

**INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL EN EL SECTOR SANTA ANA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
02/04/2024 02:00 Hrs.	Siendo las 02:00 Aprox. de hoy martes 02 de abril 2024 producto de la rotura de tubería de agua de la Empresa Agrícola Chapi quien origino inundación a domicilios en el C.P El Rosario del sector Santa Ana del distrito de los Aquijes, provincia y región Ica.

**II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	LOS AQUIJES
DIRECCION	C.P El Rosario Sector Santa Ana
UBIGEO	110103

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: Sub Gerente GRD Los Aquijes.

### IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

#### 4.1. DAÑOS:

Actualizado al 03 de abril del 2024, a las 14:00 horas.

#### DEL TOTAL DE 25 VIVIENDAS, SE TIENE:

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONAS)		VIVIENDA	
	AFECTADOS	DAMNIFICADOS	VIVIENDA AFECTADA	VIVIENDA INHABITABLE
DISTRITO LOS AQUIJES	84	39	16	09
TOTAL	84	39	16	09

**Notata:** En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Los Aquijes

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



## **4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA en comunicación con el Sec. Tec. de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de los Aquijes Ing. Oscar Herrera Moran, el mismo que informa que habiendo tomado conocimiento de los hechos se trasladó al lugar, para evaluar daños en la que menciona:
- Producto de la rotura de tubería de agua de Aprox. 200 ml, ubicada en el tramo línea del Mantaro por la vía evitamiento camino a Yauca del Rosario cuyo propietario es la Empresa Agrícola Chapi dejando afectado 25 viviendas y 3 viviendas inhabitables, también afecto insumos de cocina, útiles escolares de los niños entre otros.
- Al promediar las 2:00 am un poblador que transitaba por la zona al percatarse de la gran cantidad de agua dio aviso a los moradores que de inmediato hicieron desviación con sus herramientas de trabajo, poniendo en aviso también el Sec, Tec. de la Municipalidad Distrital de los Aquijes.
- Por otro lado el equipo de Serenazgo también participo en auxilio junto al equipo de defensa civil.
- Aprox. A las 3:40 a.m colapsaron tres viviendas producto de la fuerte humedad dejándolas inhabitables.
- No se registra daños a la vida, salud en esta evaluación rápida que continúan en monitoreo.
- La emergencia se encuentra en proceso de registro en el SINPAD INUNDACION DE VIVIENDAS POR ROTURA DE TUBERIA.
- El COER Ica continuara con el monitoreo.

## **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- Se ha realizado la Evaluación de Daños y Necesidades EDAN, determinándose la inmediata entrega de Bienes de Ayuda Humanitaria de los recursos propios de la Municipalidad de los Aquijes s personas damnificadas
- El alcalde de manera personal está apoyado con víveres para la alimentación de las personas damnificadas
- Por parte de la empresa agrícola Chapi están apoyando con maquinarias para rellenar con tierra las zonas inundadas y evitar proliferación de insectos vectores, para ello ha destinado tractor para emparejar y volquetes con arena para recubrir las zonas húmedas.
- Previamente se ha rebombeado el agua con motobomba de la Municipalidad Distrital de los Aquijes a una cisterna de la empresa agrícola para el vertido en zonas áridas y baldíos

	EQUIPO (PROPIA/ALQUILADA)	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
Municipalidad Distrital de los Aquijes	Motobomba de Agua (P)	-	1	Centro Poblado del Rosario	Rebombeo del agua a la acequias o zonas descampadas
	<b>TOTAL</b>		<b>1</b>		

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



- Asimismo, el día de ayer martes por la tarde se ha fumigado contra insectos vectores para evitar proliferación de sancudos por parte de la Municipalidad de los Aquijes
- La emergencia ha sido registrada en el Sinpad con el código N° 198038
- Se adjunta cuadro de la ayuda humanitaria entregada por parte de la Municipalidad Distrital de los Aquijes.

ENTREGADO POR	ABRIGO			
	CARPAS	CAMAS	COLCHON	FRAZADA
M.D LOS AQUIJES	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
	11	39	39	39

### **ACCIONES PENDIENTES**

- La Municipalidad de los Aquijes ha sostenido reunión con el señor Morón en representación de la Empresa Agrícola Chapi comprometiéndose en apoyar con alquiler de viviendas hasta q se termine con la limpieza y rehabilitación de los pozos sépticos.
- La rehabilitación de los pozos sépticos será por cuenta de la Empresa Agrícola Chapi
- La empresa agrícola Chapi va apoyar con traslado y vertido de agregado en los caminos de accesos.
- El Módulo de Operación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional continuara con el monitoreo hasta la atención de la presente emergencia.

### **FUENTE INFORMACION:**

Sub Gerente de GRD de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes  
 Ing. Oscar Herrera Moran. Celular N°: 974 089 589

  
 MANUEL W. GARCIA ECHEVARRIA  
 MÓDULO DE OPERACIONES III

  
 CENL. PYM RICARDO E. GUILLEN BALLEZ  
 COORDINADOR COES ICA

  
 CPC CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
 MÓDULO DE EVALUADOR I

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICAS**



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

## ACCIONES DE ATENCION Y RESPUESTA



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



---

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08