

REPORTE COMPLEMENTARIO III

Nº 018-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO III 17/02/2024/COER-GOREICA HORA 17:45

ANIEGO POR FILTRACION DE AGUAS PRODUCIDO POR AUMENTO CAUDAL DEL RIO ICA EN EL DISTRITO DE PARCONA PROVINCIA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
24/01/2024 22:30 Hrs.	El día 24 de enero del presente año a horas 22:45 horas, se suscitó un aniego en la avenida Acomayo desde la 4ta cuadra a 6ta cuadra en el distrito de Parcona, afectando a 17 viviendas aprox. Cuyas familias están conformadas entre niños, adultos y adultos mayores. Se estima que el aniego se produjo por el incremento del caudal del río Ica, originando la filtración de agua por las paredes posteriores de las viviendas y muros de gaviones de algunas instalaciones de desagüe que desembocan en el río.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	PARCONA
DIRECCION	AV. ACOMAYO CUADRA 4,5,6
UBIGEO	110106

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

Actualizado al 26 de enero del 2024, a las 20:50 horas.

UBICACIÓN	VIDA Y SALUD (PERSONA)				
	DAMNIFICADA	AFECTADA	FALLECIDA	HERIDA	DESAPARECIDA
DPTO. ICA					
PROV. ICA					
DIST. PARCONA		92			

UBICACIÓN	VIVIENDA		
	VIVIENDA DESTRUIDA	VIVIENDA INHABITABLE	VIVIENDA AFECTADA
DPTO. ICA			
PROV. ICA			
DIST. PARCONA			17

Nota: Daños reportados por el COED PARCONA

4.1. EVALUACION RÁPIDA:

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Sec. Tec. Del distrito de Parcona para continuar con la revisión de las afectaciones. Tal y como se detallo en el REPORTE COMPLEMENTARIO II 018-2024 de fecha 26 de enero del 2024.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se convocó a la plataforma de Defensa Civil para la toma de acciones correspondientes
- Habiéndose brindado la atención a la emergencia suscitada el módulo de operaciones del COER ICA, procede a solicitar el cierre de la emergencia en el reporte de monitoreo de emergencias activas.

- **FUENTE INFORMACION:**

- Sec. Técnico del distrito de Parcona – Ing. Walter Percy Núñez García; celular 941534130
-

ICA, 17 de febrero del 2024.

Elaborado por: Sara J. Guerrero Loza

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:
VISTAS FOTOGRAFICOS



Nota: SE ADJUNTA RELACIÓN DE FAMILIAS AFECTADA

Elaborado por: Modulo de Operaciones
Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
 Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08