



REPORTE COMPLEMENTARIO II

Nº 069-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE COMPLEMENTARIO 19/04/2024/COER-GORE ICA HORA 09:20

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE NASCA DE LA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/03/2024 07:20 Hrs.	El 01 de marzo del 2024, a las 07:20 am, ante el repunte del rio Aja margen izquierda, se desbordó en el sector rural Llicuas Bajo cuatro tramos, del distrito de Nasca, en la Provincia de Nasca, región Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	NASCA
DIRECCION	SECTOR LLICUAS
UBIGEO	110301

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COEL NASCA

IV.EVALUACIÓN DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION:

Actualizado al 19 de abril del 2024, a las 09:20 horas.

UBICACIÓN	DANOS		MEDIOS DE VIDA	
	FAMILIAS AFECTADAS	PERSONAS AFECTADAS	AGRICULTURA	
REGION ICA				
PROV. NASCA				
DIST. NASCA				
SECTOR LLICUAS	06	27	5 hectáreas perdidas	5 hectáreas afectadas

Nota: Ya culminaron el proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Nasca

4.2 INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica –COER ICA- mantuvo comunicación con el Sec. Tec. de la Municipalidad Provincial de Nasca, manifestando que habiendo tomado conocimiento de los hechos se acercaron al lugar para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU.
- En la primera evaluación se observa inundación en terrenos de cultivo en el sector rural Llicuas bajo, por consecuencia de desborde en cuatro tramos de la margen izquierda de las defensas ribereñas; esta parte del lecho del río se encuentra colmatado y erosionado por el caudal del río; se ha evidenciado pérdidas de cultivos permanentes de Paltos, Limones, y Tunas.
- No se reporta daños a la vida y salud.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- La Municipalidad Provincial de Nasca a través de la Plataforma de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres, activo su plan de operaciones de emergencia, se comunicó con el COEL – Nasca a las 7:35 am haciendo saber de los hechos, Serenazgo hizo un recorrido para el monitoreo conjuntamente con el área de Defensa Civil, se registró el evento en el SINPAD N° 193147
- Se observa rotura de defensa ribereña en la margen izquierda del Rio Aja, del sector Llicuas Bajo, con pérdidas de cultivos permanentes y de estación en los distintos puntos de quiebre de las mencionadas defensas, cultivos de paltos, limones y tuna.
- El Gobierno Local a través del secretario técnico de Defensa Civil, menciona que no amerita entrega de bienes de ayuda humanitaria.

NECESIDADES:

- Se requiere participación de la Dirección Regional de Agricultura, con maquinaria pesada para restablecer defensas ribereñas en forma inmediata, y trabajos de descolmatación de los lechos del rio en forma constante y obras definitivas en esas defensas, para evitar pérdida de cultivos.
- se debe incluir como punto crítico en este sector, y debe coordinar con la agencia agraria para que considere algún proyecto mediante el PSI

El COER Ica, solicita CIERRE TEMPORAL del presente reporte, teniendo en cuenta que la emergencia demorará en ser atendida.

FUENTE INFORMACION:

Secretario Técnico de la Provincia de Nasca

Jonathan Ferreyra

Celular: 956 084 591

Ica, 19 de abril del 2024.


Edgard Alexander Mejia Uchuya
Operador Mod. Operaciones
COER Ica


CRNL FNP* RICARDO E. GUILLEN BALBEN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08