



REPORTE PRELIMINAR

Nº 005-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 06/01/2024/COER-GOREICA HORA 11:33

**REPORTE PRELIMINAR DE INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL
EN SECTOR TIZON PACHECO EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES
PROVINCIA DE PISCO REGION DE ICA**

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
06/01/2024 07:30 Hrs.	Se produjo un desborde del canal ubicado en el Sector Tizón Pacheco en el distrito de San Andrés provincia de Pisco de la Región de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	SAN ANDRES
DIRECCION	SECTOR TIZON PACHECO
UBIGEO	110506

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 06 de enero del 2024, a las 11:33 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	01	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI	80 metros	Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

Nota: En proceso de evaluación por la municipalidad distrital de San Andrés.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Sr. Pedro Rivadeneyra, Secretario Técnico de defensa civil del distrito de SAN ANDRES, el mismo que manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ y la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, reportando de manera preliminar:
- No reporta daños a la vida y salud.
- Reporto afectación en 01 viviendas de la Calle Mariscal Cáceres del Sector Tizón Pacheco.
- Reporta afectación en el tránsito y en las vías de transporte hacia el Sector Muñante.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- El gobierno local a través de su secretario técnico de defensa civil, coordina los trabajos de limpieza con maquinaria pesada y habilitación del tránsito de las vías hacia el Sector Muñante.
- El gobierno local determinó que la afectación en la vivienda NO AMERITA ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, pero se le brinda el apoyo para limpieza en los ambientes afectados.
- La emergencia ha sido registrada en el SINPAD con el código 186534 – INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL
- Se Continúa con el Monitoreo constante de la emergencia.

FUENTE INFORMACION:

Municipalidad Distrital de San Andrés – secretario técnico del COEL SAN ANDRES Pedro Rivadeneyra celular 985059496.

ICA, 06 de enero del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:
VISTAS FOTOGRAFICOS

