

REPORTE PRELIMINAR

Nº 009-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 13/01/2024/COER-GOREICA HORA 14:30

DERRUMBE DE CERROS AFECTA EN EL SECTOR DE CARAHUARCO EN EL DISTRITO DE EL INGENIO PROVINCIA DE NASCA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
13/01/2024 05:00 Hrs.	El día 13 de enero del 2024 a horas 05:00 am se produjo el Derrumbe de cerro con deslizamiento de talud en la vía departamental Ingenio - Otoa en un tramo 300mts en la progresiva km34+300 en el km 34 de la Panamericana Sur, Distrito el Ingenio Sector de Carahuarco Provincia de Nasca Departamento de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	INGENIO
DIRECCION	CARAHUARCO
UBIGEO	110303

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RÁPIDA:

Actualizado al 13 de enero del 2024, a las 14:30 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

Nota: En proceso de evaluación por la municipalidad distrital de El Ingenio.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Ing. José Luis Centeno Ramírez, Jefe de Defensa Civil del Distrito de El Ingenio - Nasca, el mismo que manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ, reportando de manera preliminar:
- Se produjo el derrumbe de cerro con deslizamiento de talud en la Vía Departamental Ingenio - Otoca en un tramo 300mts en la progresiva km34+300, Lat 745314308 - Lat sur 143448382 Log 160 En el km 34 de la Panamericana Sur Distrito el Ingenio Sector de Carahuarco Provincia de Nasca Departamento de Ica.
- Dicha afectación se aproxima a una Log 300mts lineales
 - No reporta daños a la vida y salud.
 - Se encuentra con registro CODIGO SINPAD 187100 **186720 DERRUMBE CERROS**

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- La Municipalidad Distrital de El Ingenio, al tomar conocimiento del derrumbe del cerro se dispuso a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres el desplazamiento al lugar afectada para la evaluación de los daños y recabar información de campo para el informe preliminar, previa evaluación se dispuso la movilización de una excavadora, personal, moto lineal y camioneta para el monitoreo y asistencia técnica para la limpieza y desquinche de talud, maza del cerro y el desvío del río logrando recuperar la transitabilidad parcial de vehículos Menores por la zona.
- **Siendo el día 13/01/2023 a horas 09:00 am**, se habilitó el tránsito temporalmente con maquinarias 01 excavadora, equipos y personal de la Municipalidad Distrital del Ingenio con tramo de 160 mts lineales.
- Se hace de conocimiento que el evento de la emergencia se viene sucedió desde el 2023 con un mayor colapso. Contando con su código de emergencia del año 2023 que hasta el momento no se rehabilitó por parte de la Dirección Regional de transporte
- Se Continúa con el Monitoreo constante de la emergencia.

REQUERIMIENTOS DE AYUDA:

- Se requiere la participación de la Dirección Regional de Transporte por ser una Vía Departamental, para su evaluación y realizar trabajos de campo para tomar acciones necesarias ante el derrumbe del cerro y sedimento de talud, que se presentan de manera constante en dicho lugar.
- Se solicita al COER y a LA DDI INDECI ICA hacer las coordinaciones con el sector de la Dirección Regional de Transportes a fin de tomar conocimiento y evaluar la zona de la emergencia para realizar trabajos definitivos para la seguridad, puesto que es un peligro de riesgo muy alto para el paso de vehículo y personal por la zona debiendo tomar con urgencia las actividades de trabajo de limpieza y desquinche de la zona por ser un riesgo muy alto.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



FUENTE INFORMACION:

Jefe de Defensa Civil del Distrito de El Ingenio -- Nasca, el Ing. José Luis Centeno Ramírez, Celular 969065577

ICA, 13 de enero del 2024.


ALEX R. CHINCHAY CACERES
MÓDULO DE OPERADOR I


CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MÓDULO DE EVALUADOR I

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICAS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08