



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 011-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE PRELIMINAR 19/01/2024/COER-GOREICA HORA 17:05**

**INUNDACION POR DESBORDE DE RIO AFECTA EL CENTRO POBLADO LA LEGUA EN EL DISTRITO DE CHANGUILLO PROVINCIA DE NASCA, REGION DE ICA.**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
19/01/2024 06:00 Hrs.	El día viernes 19 de enero del 2024 a horas 06:00 am aproximadamente, se suscitó un huayco producto de las lluvias intensas en la parte alta de las quebradas, originando la crecida de agua en los ríos de Ingenio afectando al centro poblado del sector La Legua – La Angostura, del distrito de Changuillo, Provincia de Nasca Departamento de Ica.

**II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	NASCA
<b>DISTRITO</b>	CHANGUILLO
<b>DIRECCION</b>	C.C.PP. LA LEGUA SECTOR LA LEGUA ALTO
<b>UBIGEO</b>	110302

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

*Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08*



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA.

### IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

#### 4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 19 de enero del 2024, a las 17:05 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
<b>Vida y Salud</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		<b>Medios de vida</b>	<b>SI/NO</b>
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
<b>Infraestructura</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Ganadería	SI
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

**Nota:** En proceso de evaluación por la municipalidad distrital de Changuillo - Nasca.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### **4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:**

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Sr. Abrahán Noe Vílchez Quispe, Secretario técnico del Distrito de Changuillo - Nasca, el mismo que manifiesta que, habiendo tomado conocimiento de lo ocurrido se dirigieron al lugar de los hechos para la verificación in situ, reportando de manera preliminar:
- Se produjo una inundación por desborde del río Ingenio producto de las lluvias intensas en la parte alta de las quebradas afectando al centro poblado sector La Legua – La Angostura del Distrito de Changuillo Provincia de Nasca Departamento de Ica.
- Dicha afectación se dio a terrenos agrícolas, bocatomas y caminos carrozables.
- No reporta daños a la vida y salud.
- Vía de tránsito normal.
- El aumento del caudal del río ha rebalsado el caudal del río metros antes del punto final de la descolmatación que se hizo en el río Ingenio apegándose a los terrenos de cultivo, la acequia del sector La Legua – La Angostura.
- Se encuentra con registro CODIGO SINPAD 187654.

#### **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- La Municipalidad Distrital de Changuillo, al tomar conocimiento del desborde del río Ingenio dispuso a través del secretario técnico del distrito acercarse al lugar afectado para la evaluación de los daños y recabar información de campo para el informe preliminar, previa evaluación se dispuso la asistencia técnica para los pobladores afectados con sus tierras agrícolas.
- **Siendo el día 19/01/2024 a horas 09:49 am**, se apersono el secretario técnico para la verificación y evaluación del lugar donde ocurrió las afectaciones no encontrando daños a la vida y la salud.
- Se Continúa con el Monitoreo constante de la emergencia.

#### **REQUERIMIENTOS DE AYUDA:**

- Se requiere con urgencia maquinarias pesadas bulldozer D10T, cargadores frontales y retroexcavadoras para realizar los trabajos de protección a los medios de vida de los parceleros del sector La Legua – La Angostura.

#### **FUENTE INFORMACION:**

Secretario Técnico del Distrito de Changuillo – Nasca, el Sr. Abrahán Noe Vílchez Quispe, Celular 955849362

**ICA, 19 de enero del 2024.**

**Edgard Alexander Mejía Uchuya**

  
CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN  
COORDINADOR COER ICA

  
CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ  
MODULO DE EVALUADOR I

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**VI.- ANEXOS:**

**VISTAS FOTOGRAFICAS**



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08