

REPORTE PRELIMINAR

Nº 021-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 27/01/2024/COER-GOREICA HORA 14:30

**INUNDACION POR DESBORDE DE RIO EN EL
DISTRITO DE CHANGUILLO PROVINCIA DE NASCA,
REGION DE ICA**

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
27/01/2024 06:00 Hrs.	El incremento del caudal del Rio Grande a ocasionado el desborde de agua y quebradura de los diques que construyo la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el tramo de los sectores de las Mercedes y Cabildo ocasionando daños a los terrenos de cultivo y si continúa el incremento de las aguas en el Rio Grande puede ocurrir una afectación al Centro Poblado de Cabildo causando daños a la población. El lugar pertenece al distrito de Changuillo, Provincia de Nasca de la región Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	NASCA
DISTRITO	CHANGUILLO
DIRECCION	SECTOR LAS MERCEDES Y CABILDO
UBIGEO	110302

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 27 de enero del 2024, a las 14:30 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



Nota: Se continua con el proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Parcona.

4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el Sec. Tec. Del distrito de Changuillo Sr: Noe Vilchez Quispe para que acuda in situ y para la información sobre los sucesos de la presente emergencia.
- No hay daños a la vida y salud
- La presente emergencia ha sido registrada en el SINPAD N° 188568


V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- El Alcalde distrital de Changuillo Sr. Willian Jorge Bravo Quispe viene coordinando con las autoridades provinciales y de la región para la ayuda con maquinaria pesada y otros.
- Se continuará realizando seguimiento de la atención de la presente emergencia.

FUENTE INFORMACION:

Secretario Técnico del Distrito de Changuillo Sr: Noe Vilchez Quispe
Telf.: 955849362

ICA, 27 de enero del 2024.


Edgard Alexander Mejia Uchuya
MOD. OPERACIONES COER ICA


CERN PNP EDGARDO GUILLEN BALEN
COORDINADOR COER ICA


CPC CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Alexander Mejía Uchuya

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08