

REPORTE PRELIMINAR

Nº 050-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



EL PERÚ PRIMERO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 24/02/2024/COER-GOREICA HORA 01:38

LLUVIAS INTENSAS AFECTA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
23/02/2024 15:40 Hrs.	El día 23 de febrero del 2024 a horas 15:40 Hrs. Se inicio las lluvias intensas en Centros poblados de; Zona Nueva, Los Peregrinos, 29 de enero Ampliación, Las Lomas, Orongo, Los Quijandria 29 de junio, Valle Hermoso, 9 de diciembre, Virgen de Guadalupe, Cercado del distrito, Las Torres de Mantaro Margen Izquierdo del Rio Ica. Los Escates del distrito de Parcona, Provincia de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	PARCONA
DIRECCION	PARCONA
UBIGEO	110106

Elaborado por: Modulo de Operaciones


Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 24 de febrero del 2024, a las 01:38 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas	Evaluacion		Agua	NO
Damnificadas	Evaluacion		Desagüe	SI
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	Si	Evaluacion	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Parcona.

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA, ~~est~~ó las coordinaciones con el SUBGERENTE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL - PARCONA ING. WALTER PERCY NUÑEZ GARCIA, quien manifiesta al tener conocimiento de los hechos se trasladó al lugar, para evaluar daños.
- El día 23 de febrero del presente año a horas 15:40 horas, se presentó lluvias de gran intensidad, formándose grandes aniegos en los diferentes Centros poblados de; Zona Nueva, Los Peregrinos, 29 de enero Ampliación, Las Lomas, Orongo, Los Quijandria 29 de junio, Valle Hermoso, 9 de diciembre, Virgen de Guadalupe, Cercado del distrito, Las Torres de Mantaro Margen Izquierdo del Rio Ica. Los Escates del distrito de Parcona el cual se vieron afectadas las viviendas construido de material precario, adobe, torta de barro. Cañas esteras palos plásticos. Siendo afectados familias que conforman entre niños, adultos y adultos mayores.
- Colapso de desagüe en el cercado del distrito, asimismo se encuentra afectado de consideración en el Centro de Salud que se ubica carretera Ica - Parcona a 1.9 km del Cercado de Ica.
- hora de termino de lluvias. su término fue a horas 19:15 horas.
- La emergencia ha sido registrada en el sinpad con el código N° 192066 Lluvias intensas

V- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

5.2 ACCIONES

- Se convocó al Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres con el propósito de establecer coordinaciones para la intervención en los puntos críticos
- Se convocó a los trabajadores municipales para la intervención con equipo de motobombas de la Municipalidad Distrital, tanque para evacuar las aguas
- Se procedió a la entrega de Sacos terreros y plástico en los centros poblados más vulnerables
- Se esta realizando la Evaluación de daños a las familias afectadas por lluvias intensas en los diferentes cercados del distrito
- Una vez culminada la evaluación de daños se procederá a la entrega de bienes de ayuda humanitaria.
- El COER ICA se encuentra en constante monitoreo con el distrito sobre la emergencia.

FUENTE INFORMACION:

FUENTE DE INFORMACIÓN: SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL - PARCONA ING. WALTER PERCY NUÑEZ GARCIA Celular N°: 941534130

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ICA, 24 de febrero del 2024.


ALEX R. CHINCHAY CACERES
MÓDULO DE OPERADOR 1


CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA


CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MÓDULO DE EVALUADOR 1

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08