REPORTE PRELIMINAR

Nº 059-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE PRELIMINAR 29/02/2024/COER-GOREICA HORA 10:30

INUNDACION POR DESBORDE DEL RIO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
29/02/2024 03:00 Hrs.	El día 29 de febrero del 2024 a horas 03:00 Horas. Se suscitó desborde del rio Pisco en el sector Manrique - San José de Cóndor, del distrito de Independencia, provincia de Pisco

.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	INDEPENDENCIA
DIRECCION	SECTOR COMISION DE REGANTES MANRIQUE-SAN JOSE DE CONDOR
UBIGEO	11504

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: COER ICA

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 29 de febrero del 2024, a las 10:30 horas.

DAÑOS				
Población referencial	**Familia (N°)**	**Persona (N°)**	**Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos**	**SI/NO**
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida y Salud	**SI/NO**	**Cantidad**	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		**Medios de vida**	**SI/NO**
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	**SI/NO**	**Cantidad**	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	N0		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Independencia

4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el ingeniero CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARROYO secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Independencia para que informe sobre los hechos de la emergencia en mención, manifestando que al tener conocimiento de desborde en el sector Manrique se trasladó al lugar, observando que el caudal del rio Pisco había aumentado a 320.88 metros cúbicos por segundo, generando desborde específicamente en el sector Comisión de Regantes de Manrique . San José del Cóndor.

- A raíz del desborde ha afectado áreas agrícolas como 04 hectáreas de esparrago, pécanos y otros.

- No se reporta dañosa a infraestructuras, a la vida y salud

- Asimismo, refiere que existe peligro inminente de desborde en dos sectores del rio por no estar enrocado ni levantado defensas ribereñas.

- La presente emergencia ha sido registrada en el Sinpad con el código N° 192642

V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se realizó rápidamente Evaluación Rápida de Necesidades EDAN
- Se comunicó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER sobre el evento de la emergencia y asimismo solicita apoyo con maquinaria
- Asimismo, se ha coordinado con Indeci Ica para realizar visita de campo a la zona de la emergencia

.

FUENTE INFORMACION:

COEL INDEPENDENCIA CESAR AUGUSTO SANCHEZ ARROYO.
Celular N°: 957478534

ICA, 29 de febrero del 2024.

MANUEL E. GARCIA ECHEVARRIA
MODULO DE OPERACIONES III

CENL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA

CPC CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICO

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08