REPORTE PRELIMINAR

Nº 060-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE PRELIMINAR 29/02/2024/COER-GOREICA HORA 13:50

INUNDACION POR DESBORDE DEL RIO EN EL DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
28/02/2024 06:00 Hrs.	El día 28 de febrero del 2024 a horas 03:00 Horas. Se suscitó desborde del rio Pisco en el sector Lauta Marmolina del distrito de Huancano, provincia de Pisco

.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	PISCO
DISTRITO	HUANCANO
DIRECCION	SECTOR LAUTA MARMOLINA
UBIGEO	110503



III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: MD de Huancano

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 29 de febrero del 2024, a las 13:50 horas.

DAÑOS				
Población referencial	**Familia (N°)**	**Persona (N°)**	**Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos**	**SI/NO**
Afectadas	4	10	Agua	NO
Damnificadas			Desagüe – POZOS CIEGOS	SI
Vida y Salud	**SI/NO**	**Cantidad**	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		**Medios de vida**	**SI/NO**
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	**SI/NO**	**Cantidad**	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	SI		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Huancano

4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con JHONSON MONTOYA CANTORAL secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Huancano para que informe sobre los hechos de la emergencia en mención, manifestando que al tener conocimiento de desborde en el sector Manrique se trasladó al lugar, observando que por las lluvias intensas el caudal del rio Pisco incremento su caudal, generando desborde específicamente en el sector Lauta Marmolina

- A raíz del desborde ha colapsado y ha arrasado 03 pozos ciegos, causando afectación con el servicio de desagüe a 04 familias integradas por 10 personas.

- No se reporta dañosa a infraestructuras, a la vida y salud

- Asimismo, de continuar incrementando el caudal se tiene peligro inminente de la Red de Agua Potable afectando a los Centros Poblados de Reposo de Huancano, Villanueva, Higosmonte, Huauyanga de la misma manera el canal de regadío de zonas agrícolas,

- La presente emergencia ha sido registrada en el Sinpad con el código N° 192705

V. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se realizó rápidamente Evaluación Rápida de Necesidades EDAN

- Se está realizando las coordinaciones para trasladar maquinarias para realizar trabajos de encausamiento de la zona afectada y reforzamiento de zonas vulnerables del margen derecho del rio

FUENTE INFORMACION:

JHONSON MONTOYA CANTORAL. COEL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCANO
Celular N°: 923061412

ICA, 29 de febrero del 2024.

MANUEL E. GARCIA ECHEVARRIA
MODULO DE OPERACIONES III

CRNL PNP RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA

CPC CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICO