



REPORTE PRELIMINAR

Nº 073-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 01/03/2024/COER-GOREICA HORA 22:30

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO EN EL DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCIA Y REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/03/2024 02:00 Hrs.	A consecuencias de las precipitaciones pluviales se produjo el desborde del rio Ica, a la altura de Callango - Casa Blanca, del Distrito de Ocucaje de la provincia y Departamento de Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	OCUCAJE
DIRECCION	CALLANGO -CASABLANCA
UBIGEO	110104

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COER ICA

IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 01 de marzo del 2024, a las 22:35 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas	EVALUACION	0	Agua	NO
Damnificadas	EVALUACION	EVALUACION	Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	SI
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	2	Comercio	NO
Vías (caminos vecinales) (m.l)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

Nota: En proceso de evaluación por la Municipalidad Distrital de Ocucaje

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA- mantuvo comunicación con el Sub gerente de defensa civil. de la Municipalidad distrital de Ocucaje, el cual manifiesta que habiendo tomado conocimiento de los hechos se acercaron al lugar para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, en sectores: Callango – Casa Blanca reportando de manera preliminar que:
- Se reporta afectación en cultivos de pallar y zapallo.
- Se reporta daños a la toma Domínguez
- Hasta el momento se reportan 02 viviendas damnificadas, pero aún se continua con la evaluación.
- No se reporta daños a personas, vivienda, la vida y salud.


V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se ha registrado la emergencia con Código SINPAD N° 193245– Inundación por desborde de rio.
- Las Autoridades de la MD de Ocucaje, continúan con el monitoreo y evaluación de daños
- La Municipalidad distrital de Ocucaje realiza las gestiones para que les brinden apoyo con maquinaria pesada..
- El módulo de operaciones continua con el monitoreo y seguimiento a la emergencia suscitada.

FUENTE INFORMACION:

- Subgerente de defensa civil del distrito de Ocucaje- sr. Rómulo Astorga
Celular: 956 677 962

ICA, 01 de marzo del 2024.



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08