



REPORTE PRELIMINAR

Nº 075-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



REPORTE PRELIMINAR 02/03/2024/COER-GOREICA HORA 23:15

INUNDACION POR DESBORDE DE RIO MATAGENTE EN EL CENTRO POBLADO CHACARILLA, DISTRITO DEL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA REGION DE ICA

I.- HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/03/2024 06:30 Hrs.	El día 01 de marzo del 2024 a horas 10:45 Horas. debido a las lluvias intensas en la parte alta el caudal del río Matagente incremento su caudal desbordándose en el centro poblado Chacarilla, producto de ese aumento del caudal ha sido afectado la poza de oxidación de aguas residuales y el colapso de un tramo del canal de regadío San Aurelio.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	CHINCHA
DISTRITO	EL CARMEN
DIRECCION	CC. PP CHACARILLA
UBIGEO	110205

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08

III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE: COEL ELINGENIO

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 02 de marzo del 2024, a las 23:15 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas			Agua	NO
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida y Salud	SI/NO	Cantidad	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		Medios de vida	SI/NO
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
Infraestructura	SI/NO	Cantidad	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	NO		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO			
Poza de oxidación	SI	1		
Canal de regadío	SI	80 mts		

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital del Carmen

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:

- GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital del Carmen, realizó las coordinaciones con el COER ICA, para que informe sobre los hechos de la emergencia en mención, manifestando que al tener conocimiento del desborde del río Matagente a la altura del CC. PP Chacarilla, realizando evaluación rápida.
- El aumento del caudal del río Matagente, generó la erosión del dique, provocando la inundación a la altura de la poza de oxidación del CCPP "Chacarilla", causando el colapso de algunas columnas del cerco perimétrico, así como también daños en las bases del cerco perimétrico que protege la poza de oxidación.
- Aproximadamente ha sido destruido 80 metros lineales del canal de regadío San Aurelio, que pasa por debajo del puente Chamorro.
- Si el aumento del caudal continua, se verán afectados 60 viviendas del CCPP Chacarilla, que se encuentran ubicados a unos 15 mts de la ribera del río Matagente y aproximadamente unas 30 hectáreas de cultivo de palta y algodón.
- No hay daños a la vida y salud
- La presente emergencia ha sido registrada en el Simpad con el código N°193225

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se está coordinando para alquilar maquinaria que intervengan en la zona.
- Se viene coordinando con el COER Ica y empresas privadas el apoyo con maquinaria

VI. NECESIDADES DE AYUDA:

- Se necesita maquinarias pesada excavadora, tractor de orugas para la descolmatación, conformación de dique y protección definitiva.

FUENTE INFORMACION:

- GUSTAVO LOPEZ ALVAREZ secretario técnico de la plataforma de Defensa Civil de laMunicipalidad Distrital del Carmen
Celular; 924106626

EDGARDO ALEXANDER MEJIA UCHUYA
OPERADOR MOD. OPERACIONES
COER - ICA

Ica, 02 de marzo del 2024.

CRNL PNP RICARDO E. GUILLÉN BALBÍN
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



ANEXOS:

1.- VISTAS FOTOGRÁFICA

PANEL FOTOGRAFICO 01/03/2024

Colapso de algunas columnas del cerco perimétrico, así como también daños en las bases del cerco perimétrico que protege la poza de oxidación.



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



COLAPSO DEL CANAL DE REGADIO SAN AURELIO



Elaborado por: Modulo de Operaciones

Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08