REPORTE PRELIMINAR

Nº 088-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
COER
GORE - ICA

GORE - ICA
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EL PERÚ PRIMERO

INDECI
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Elaborado por: *Modulo de Operaciones*
Distribución: *Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08

REPORTE PRELIMINAR 16/03/2024/COER-GORE ICA HORA 21:50

HUAYCO EN EL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA.

I.- HECHOS:

Fecha y hora dela ocurrencia	Descripción
16/03/2024 20:15 Hrs.	El dia sábado 16 de marzo 2024 producto de las lluvias intensas originadas en las quebradas de San Isidro de Huirpacancha y San Miguel de Mollecancha pertenecientes a (Huaytara) Huancavelica y San Jose de Curis, San Isidro de Macchanga pertenecientes al distrito de Yauca del Rosario donde se origina el Huayco que discurre por los ríos de Tingo y que comparte los ríos Chico y rio grande bajando por el caserío de Pampahuasi y el rio San José que ingresa por el CC.PP de Orongocucho del distrito de Yauca del Rosario, provincia y región Ica.

II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:

DEPARTAMENTO	ICA
PROVINCIA	ICA
DISTRITO	YAUCA DEL ROSARIO
DIRECCION	SECTOR DE PAMPAHUASI Y ORONCOCUCHO
UBIGEO	110114
COORDENADAS UTM	L:75.4771 L:14.0990

III.- MAPA SITUACIONAL:

FUENTE: Municipalidad Distrital de Yauca.

IV.EVALUACIÓN RAPIDA DE DAÑOS:

4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 16 de marzo del 2024, a las 21:50 horas.

DAÑOS				
Población referencial	**Familia(N°)**	**Persona (N°)**	**Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos**	**SI/NO**
Afectadas	EVAL	EVAL	Agua	SI
Damnificadas			Desagüe	NO
Vida ySalud	**SI/NO**	**Cantidad**	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	EVAL		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		**Medios de vida**	**SI/NO**
Fallecidos	EVAL		Agricultura	NO
Infraestructura	**SI/NO**	**Cantidad**	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	EVAL		Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	EVAL		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	NO
Instituciones Educativas (unidad)	NO		ACOPIO DE AGUA POTABLE _____	SI

Nota: En proceso de evaluación de daños por la Municipalidad Distrital de Yauca

4.2. EVALUACION CONTEXTUAL:

- El Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica – COER ICA realizó las coordinaciones con el responsable de la Subgerenciade Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario Sr. Jesús Vargas Pérez, el mismo que informa que habiendo tomado conocimiento de los hechos se trasladó al lugar, para evaluar daños en la que menciona:
- Los primeros datos reportan afectación que vienen cada día los sistemas de agua para consumo humano como es la captación de chulca que abastece a 8 caseríos del distrito de Yauca; también afecto la captación de Hicosniyoc que abastece al CCPP de Orongocucho, además el huayco viene afectando las estructuras de las riberas de los principales ríos en mención donde se ha realizado trabajos anteriormente de descolmatación con Maquinarias pesadas a cargo de la Dirección Regional Agraria DRA.
- El coordinador regional del COER Ica Cnel. Ricardo Guillen Balbin realizo de inmediato las comunicaciones para la evaluación rápida con la alcaldesa del distrito de Yauca del Rosario Sra. Luz Rojas Minas activando la alerta temprana con el apoyo de los Agentes Municipales de defensa civil y la Sub prefecta del distrito.
- Por otro lado en las partes andinas de Huancamayo- Córdova y las zonas del Distrito de Yauca como San Isidro de Curis se produjo lluvias intensas discurriendo el agua por los ríos de Curis camino a Molletambo, Huarangal y Tingue vienen afectando una vez más la captación de Lucmo sistema que abastece a Huarangal, Pampa Blanca, Barrio Nuevo y Tingue donde a pesar de los esfuerzos que hace la municipalidad y la JASS para hacerle mantenimiento y cuando sube el caudal del rio afecta las riberas de los ríos y como consecuencia deteriora las captacionesde agua que son para consumo humano desabasteciendo a las poblaciones aledañas.
- Las riberas de los principales ríos como Huarangal, Cimarrón y rio colorado continúan deteriorando generando nuevos puntos vulnerables y de seguir creciendo las aguas podría correr el riesgo los centros poblados con una inundación que hay que poner énfasis preventivo y gestionar ante las instituciones aliadas realizar las descolmatación y defensas ribereñas.
- No se registra daños a la vida, salud y la agricultura en esta evaluación rápida que se encuentra en evaluación.
- La emergencia ha sido registrada en el SINPAD con el código 195456 como peligro HUAYCOS.

V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

- Se realizará en la brevedad la Evaluación de Daños y Necesidades EDAN
- Se gestionará para realizar una visita conjunta a los puntos afectados junto al equipo COER y la Municipalidad distrital de Yauca del Rosario para la verificación de las afectaciones.
- A primeras horas del día domingo 17 de marzo 2024 se realizará un trabajo de campo para la verificación in situ en las dos vertientes del distrito de Yauca en el sector de Huarangal y Pampahuasi en coordinación con Defensa civil de la provincia de Ica (MPI) y el equipo COER junto al Coordinador Regional Coronel (r) Ricardo Guillén Balbín y la unidad técnica de la municipalidad distrital de Yauca del Rosario con el responsable de la GRD Jesús Meyer Vargas Pérez, luego del recorrido a dichos sectores vulnerables para evaluar y analizar la emergencia

suscitada y tomar decisiones que permitan la seguridad de la población que haya sido afectada.

- También se solicitará apoyo a la Dirección Regional Agraria para su apoyo con maquinaria para la descolmatación y otras necesidades.
- Se continúa monitoreando a la espera de su reporte complementario.

FUENTE INFORMACION:

Sub Gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Yauca
Sr. JESÚS VARGAS PÉREZ. Celular N°: 956 330 600

Ica, 16 de marzo 2024.

EDGARD ALEXANDER MEJIA UCHUYA
MOD. OPERACIONES
COER - ICA

CRNL PNP® RICARDO E. GUILLEN BALBIN
COORDINADOR COER ICA

CPC. CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ
MODULO DE EVALUADOR I

VI.- ANEXOS:

VISTAS FOTOGRAFICOS

ZONAS SISMICAS