



# REPORTE PRELIMINAR

## Nº 103-2024-MOD. OPERACIONES – COER ICA



**EL PERÚ PRIMERO**



*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra Nº 08



**REPORTE PRELIMINAR 02/04/2024/COER-GOREICA HORA 11:30**

**INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL CABEZA DE TORO DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE PISCO DE LA REGIÓN ICA.**

**I.- HECHOS:**

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
01/04/2024 05:00 Hrs.	Ante el incremento de caudal en el canal madre de Cabeza de Toro; se produjo una inundación por desborde de canal generando el ingreso de agua a la vivienda de material de adobe ubicada en cabeza de toro lateral 3 lote 2, del distrito de Independencia, provincia de Pisco de la Región de Ica, ocasionando daños materiales a la infraestructura entre otros, quedando el domicilio inhabitable.

**II- UBICACIÓN GEOGRAFICA:**

<b>DEPARTAMENTO</b>	ICA
<b>PROVINCIA</b>	PISCO
<b>DISTRITO</b>	INDEPENDENCIA
<b>DIRECCION</b>	Canal de IRRIGACION CABEZA DE TORO
<b>UBIGEO</b>	110504

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*


*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

*Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08*



### III.- MAPA SITUACIONAL:



FUENTE:

REPORTE STDC INDEPENDENCIA

### IV. EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS:

#### 4.1. EVALUACION RAPIDA:

Actualizado al 02 de abril del 2024, a las 11:30 horas.

DAÑOS				
Población referencial	Familia (N°)	Persona (N°)	Servicios públicos básicos indispensables interrumpidos	SI/NO
Afectadas		0	Agua	NO
Damnificadas	01	04	Desagüe	NO
<b>Vida y Salud</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Energía Eléctrica	NO
Lesionados (Heridos)	NO		Telefonía	NO
Personas atrapadas	NO		Internet	NO
Personas aisladas	NO		Gas	NO
Desaparecidos	NO		<b>Medios de vida</b>	<b>SI/NO</b>
Fallecidos	NO		Agricultura	NO
<b>Infraestructura</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Cantidad</b>	Ganadería	NO
Viviendas (unidad)	SI	01	Comercio	NO
Vías (carreteras/caminos) (km)	NO		Turismo	NO
Puentes (unidad)	NO		Pesca	NO
Establecimientos de Salud (unidad)	NO		Otros _____	
Instituciones Educativas (unidad)	NO		Otros _____	

**Nota:** Información remitida por la Municipalidad distrital de Independencia.

**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



#### **4.1. INFORMACION CONTEXTUAL:**

- Módulo de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional Ica –COER ICA mantuvo comunicación con el secretario técnico de la Municipalidad Distrital de Independencia, manifestando que habiendo tomado conocimiento de los hechos se apersonaron al lugar para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades EDAN – PERU, reportando que:
- No se reporta daños a la vida y salud.
- El suceso ocurrió a la 05:00 am. aproximadamente, los propietarios de la vivienda manifestaron que debido al incremento del caudal del canal de irrigación Cabeza de toro
- Se reporto 01 vivienda inhabitable y se realizo el empadronamiento identificando como damnificados a:

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	DNI
01	OLGA CABEZUDO TUMAY	78	22280328
02	ANGIE FAJARDO ALBERTIS	20	71788292
03	BLADIMIRO FAJARDO ALBERTIS	24	71788285
04	MARIA ALBERTIS CABEZUDO	52	22292273

- Se tiene 01 vivienda inhabitable, en la cual habitaban 02 personas.

#### **V.- ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:**

- La Municipalidad distrital de Independencia, a través de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres realiza las coordinaciones para la entrega de bienes de ayuda humanitaria a los damnificados por la emergencia.
  - Se realizo el registro de la emergencia en el SINPAD con el código N° 197883 - INUNDACION POR DESBORDE DE CANAL.
  - El módulo de operaciones continua con el monitoreo y seguimiento a la emergencia suscitada hasta la atención.

#### **FUENTE INFORMACION:**

- secretario técnico de la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad distrital de Independencia - **Ing. Cesar Sánchez**  
**Celular: 957 478 534**



**ICA, 02 de abril del 2024.**

*Elaborado por: Modulo de Operaciones*

*Distribución: Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.*

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**


*Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08*



Elaborado por: Sara Guerrero Loza

ANEXOS:

## 1.- VISTAS FOTOGRAFICAS




*Elaborado por:* Modulo de Operaciones

*Distribución:* Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08



**Elaborado por:** Modulo de Operaciones

**Distribución:** Gobiernos Regionales y Locales, Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

**CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL**

Av. Tupac Amaru s/n – Cuadra N° 08